

ras. Si bien aseguró que el sistema de grabación estaba encendido, el problema se habría producido por "una actualización de software", la cual también habría afectado a otras naves, según la empresa proveedora. Sobre el Bruma, Espinoza acusó que los tripulantes "no reportaron su posición ni a la Armada ni a ningún buque circundante".