

## Cierran calles de prolongación Pedro Aguirre Cerda y Mardones por fuertes precipitaciones

Desde tempranas horas de la mañana se vio en terreno a equipos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), de la Municipalidad de Punta Arenas y del Ministerio de Vivienda trabajando en distintos puntos críticos de la ciudad ante las lluvias. Se trata de trabajos programados hace semanas, sin embargo con las lluvias de estos últimos días, al menos dos calles tuvieron que ser cerradas con vallas para el resguardo de los caminos: prolongación Aguirre Cerda y Mardones.

El director regional del Senapred, Juan Carlos Andrades, se encontraba en terreno en la prolongación de Pedro Aguirre Cerda, donde a las 10,15 horas los equipos ya habían cortado el tránsito y verificaban la evolución del caudal. "Estamos revisando los puntos críticos. Lo

tenemos programado hace dos semanas y nos coincidió con la lluvia. Pensar las acciones para el invierno y para eso también estamos con el Minvu, viendo el tema del escurrimiento de las aguas lluvia de la red secundaria que tienen ellos".

Desde la dirección de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Punta Arenas informaron que el operativo comenzó una vez declarada la Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones. La intensidad de las lluvias, por consiguiente, llevó a concentrar el trabajo en zonas periurbanas, considerando el complejo aumento de caudales.

La directora de Gestión del Riesgo de Desastre, Sonia Vargas, complementó que para poder pasar maquinaria en ciertos sectores, como prolongación Aguirre Cerda, se requería de la presencia de Gasco, al haber re-

des de gas. Además indicó que se trata de un tema habitual porque "los suelos están saturados. Entonces por muy poco que llueva, va a colapsar".

Respecto del caso de Aguirre Cerda, Vargas puntualizó que "se tomó la decisión de cerrar Pedro Aguirre Cerda principalmente por precaución, ya que el agua está pasando sobre la calzada y eso puede provocar socavamientos o accidentes vehiculares".

Otro de los lugares monitoreados fue la prolongación Mardones, cuyos caminos también fueron cortados producto del agua y el estado malogrado de los caminos. "En ese sector existe afectación recurrente producto del aumento de esta mal llamada laguna, lo que genera anegamientos de patios, calzada y eventualmente peligro de ingreso de agua a las viviendas", explicó la directora.



**Prolongación Mardones se encontraba completamente inundada y cerrada con vallas.**



**Equipos de emergencia municipal trabajaron desde temprano en prolongación Pedro Aguirre Cerda.**