

Actualizan diagnóstico de la parroquia de Maullín

REPARACIÓN. *El objetivo es reactivar el proceso de reposición de la estructura.*

Profesionales de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutaron una visita técnica en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Maullín. Los funcionarios evalua-

ron el nivel de deterioro del edificio y recorrieron las instalaciones junto a funcionarios municipales y representantes de la comunidad.

La inspección persigue reunir los antecedentes técnicos

requeridos para iniciar la formulación del proyecto de reposición. La municipalidad de Maullín ingresará posteriormente la carpeta al Sistema Nacional de Inversiones, un requisito para obtener el financiamiento estatal.

El arquitecto inspector fiscal, Ricardo Neira, indicó que esta etapa actualiza el diagnóstico de daños del templo y el programa arquitectónico. La repartición utilizará estos datos para establecer los términos de referencia del diseño. 