


Fecha: 20-02-2026
 Medio: El Insular
 Supl.: El Insular
 Tipo: Noticia general
 Título: Solicitan inspección técnica por riesgo de desprendimiento en la Ruta V-225

Pág.: 13
 Cm2: 575,1
 VPE: \$ 362.859

Tiraje: 2.500
 Lectoría: 7.500
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Solicitan inspección técnica por riesgo de desprendimiento en la Ruta V-225

El consejero regional por la provincia de Llanquihue y presidente de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de Los Lagos, Rodrigo Arismendi, envió un oficio a la Dirección de Vialidad alertando sobre una situación de potencial riesgo vial en la Ruta V-225, que une Puerto Varas con Ensenada.



correspondientes”, señaló Arismendi.

El consejero informó además que, en el marco de una comisión en la que participó el director regional de Vialidad, se confirmó que se solicitó la presencia de un experto desde Santiago para analizar técnicamente la situación en terreno.

Según lo informado, el especialista realizará la inspección el jueves 26, instancia en la que se evaluará el estado de la fractura y

señaló

la necesidad de ejecutar eventuales obras de mitigación o resguardo.

Arismendi indicó que, si bien a simple vista se aprecia la fractura, es necesario contar con una evaluación técnica especializada que permita determinar el nivel real de riesgo y las acciones a seguir, reiterando la importancia de actuar con celeridad para prevenir cualquier eventualidad en una de las rutas más transitadas de la provincia.



La situación fue detectada en el sector La Cantera, comuna de Puerto Varas, donde se observa una fractura de consideración en una pared rocosa ubicada a un costado de la vía, lo que podría generar un eventual desprendimiento y constituir un peligro para conductores y peatones, especialmente considerando el alto flujo vehicular y turístico que registra esta ruta.

En el oficio, el consejero solicitó que el organismo competente realice una inspección técnica preventiva y evalúe la adopción de medidas de mitigación que permitan resguardar la seguridad de los usuarios y la infraestructura vial.

“Hemos sido alertados respecto a esta fractura en la roca en el sector La Cantera. Por lo tanto, procedimos a oficiar al director de Vialidad para que se adopten las medidas