

Fecha: 20-02-2026
 Medio: El Heraldo Austral
 Supl.: El Heraldo Austral
 Tipo: Noticia general
 Título: Grúa cayó en Costanera de Puerto Varas: sector fue evacuado una hora antes

Pág.: 3
 Cm2: 597,6
 VPE: \$ 248.582

Tiraje: 1.500
 Lectoría: 4.500
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Empresa inmobiliaria ya se había visto involucrada en otro incidente con una matriz de agua servida, que obligó la suspensión del suministro de agua potable por varias horas. Experto en construcción señaló que “es muy raro” que sucedan este tipo de accidentes.




Grúa cayó en Costanera de Puerto Varas: sector fue evacuado una hora antes

En la tarde de ayer jueves 19 de febrero se reportó la caída de una estructura de grandes dimensiones en la Costanera de Puerto Varas. Se trata de una grúa que estaba ubicada en uno de los edificios en construcción de la calle Vicente Pérez Rosales, la cual impactó en el mismo edificio y en la playa de Puerto Chico. Autoridades confirmaron que no hubo heridos y el municipio aseguró que el sector había sido evacuado una hora antes por los servicios de emergencia, ya que fueron alertados por los obreros quienes se percataron del levantamiento de la base de la máquina.

Cabe destacar que la grúa cayó sobre el tendido eléctrico, por lo que los suministros de luz fueron cortados por varias horas, mientras que el tránsito también fue suspendido en

dicho tramo. Además, es segunda vez que esta empresa inmobiliaria se ve involucrada en un accidente que afecta el bienestar de la comunidad, ya que en diciembre del 2025 rompieron una impulsión que eleva aguas servidas en el mismo sector, lo que obligó la suspensión del suministro de agua potable para disminuir el flujo de recolección y prevenir algún tipo de descarga en el Lago Llanquihue.

Consultado con un constructor local con vasta experiencia en levantar edificios en la zona, se mostró sorprendido con el accidente y aseveró que no son habituales, ya que, si bien trabaja en altura y levanta entre 1,5 y 4,5 toneladas, cuenta con contrapesos y una estructura diseñada para dejar pasar el viento y reducir su resistencia.



“La pluma esta ba en veleta, orientada hacia el sur para que no se oponga al viento. Todo

tiene contrapeso y está anclada, es muy raro”, concluyó el experto.