

Fecha: 04-03-2026

Medio: El Mercurio de Calama

Supl.: El Mercurio de Calama

Tipo: Noticia general

Título: Corte de energía eléctrica interrumpió el funcionamiento de Aduanas en Ollagüe

Pág.: 3

Cm2: 208,9

VPE: \$ 232.696

Tiraje:

2.400

Lectoría:

7.200

Favorabilidad:

☐ No Definida

Corte de energía eléctrica interrumpió el funcionamiento de Aduanas en Ollagüe

FALLA. Paralizaron además las atenciones del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Policía de Investigaciones. Municipio local apoyó con generador.

Una falla en uno de los generadores eléctricos que dotan de energía al Servicio de Aduanas en Ollagüe interrumpió las atenciones, debido a que no se contaba con el sistema y equipos requeridos para el funcionamiento.

La interrupción del servicio, que incluyeron al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y de la Policía de Investigaciones, afectó por más de cuatro

horas las atenciones, y debido a esta situación la Municipalidad de Ollagüe trasladó un generador eléctrico que permitió apoyar el reinicio de las actividades en el control fronterizo.

"Debido a la falla, la Municipalidad de Ollagüe debió trasladar un equipo generador de energía para que el control retomara atenciones, que deben ser permanentes ante los ingresos y salidas del país por

este paso fronterizo", dijo el alcalde de Ollagüe Jhean Ramírez.

CONTINGENCIA

Debido a la falla presentada por el equipo generador de energía, "se activó un plan de contingencia para el arriendo de generadores externos, de manera provisoria, para dotar de energía a los servicios de control; y mientras se llevan a cabo

los arreglos necesarios para la operatividad de los generadores", informó el delegado presidencial de El Loa, Miguel Ballesteros.

La autoridad provincial informó además que "se ha resuelto el arreglo total de la falla que se presentó en uno de los estanques de combustibles con el que funciona el generador, y que se disponga una mantención completa del siste-



SERVICIOS RECIBIERON APOYO CON GENERADOR DE LA MUNICIPALIDAD.

ma que de acuerdo a los análisis técnicos, produjo fallas debido a las condiciones climáticas que afectaron su funcionamiento, y que se trata de un

equipo antiguo. Todas estas recibirán mantención y los arreglos que mantengan la continuidad del suministro de forma permanente".