

Fecha: 11-08-2025
Medio: El Llanquihue
Supl.: El Llanquihue
Tipo: Noticia general
Título: Cuestionan terminaciones de las obras de mejoramiento de calle Antonio Varas

Pág.: 7
Cm2: 404,9

Tiraje: 6.200
Lectoría: 18.600
Favorabilidad: ☐ No Definida

Cuestionan terminaciones de las obras de mejoramiento de calle Antonio Varas

PUERTO MONTT. A pocos días de su entrega, dirigente de la Cámara de Comercio advirtió que esos trabajos muestran fallas. En la municipalidad advirtieron que debe quedar con las mejores terminaciones posibles.

Erwin Schnaidt
erwin.schnaidt@diariollanquihue.cl

\$664

millones aprobó el Concejo Municipal, el 7 de junio de 2024, para terminar esta etapa, que demandó un total de \$2.995 millones.

10

de junio pasado, miembros de la Comisión de Infraestructura del Core hicieron una visita inspectiva a las obras de calle Varas.

Las obras, que en agosto de 2024 fueron retomadas por la constructora Hurtado, han avanzado conforme a su programación de 360 días de ejecución, por lo que se aproxima el término de esas labores y la reapertura oficial para el tránsito de vehículos y de peatones. No obstante, a pocos días para que eso ocurra, surgieron cuestionamientos en torno a terminaciones que no se habrían realizado conforme a lo que se esperaba para este proyecto, que requirió fondos regionales por \$8.968 millones y

un aporte municipal para esta etapa de \$664 millones.

Luis Díaz, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, detalló que en diferentes tramos se aprecian rejillas rectas que fueron "tratadas" para adaptarlas a curvas; tapas de acceso a instalaciones subterráneas que no consideran la continuidad de la huella podotáctil, así como rejillas para canalizar aguas lluvia que no coinciden con las



ALGUNAS DE LAS TERMINACIONES DE CALLE VARAS NO SATISFACEN A VECINOS DE ESA CÉNTRICA ARTERIA.

bajadas de esos conductos que llegan a las veredas.

TERMINACIONES CUESTIONADAS

El dirigente expuso que "en toda obra constructiva, desde una casa hasta una calle, el cariño que se le pone de parte del mandante (municipalidad) y del ejecutante (Hurtado) a una obra se aprecia en las terminaciones. Si van a quedar de la forma en que se están exhibiendo, quiere decir que hay muy poco aprecio por la calle Varas desde el mandante y el ejecutante".

El también vecino de esa calle planteó que, para superar estas falencias, es necesario crear mesas de trabajo. "Una de infraestructura y otra de

promoción y lanzamiento de calle Varas. En la mesa de infraestructura se tienen que abordar todos estos pendientes". Díaz aseguró que han realizado dos reuniones de trabajo en las que se ha planteado esta situación, para lo que también han asumido compromisos, "pero ya estando en el mes de agosto, mes de término de las obras, no podemos seguir con las buenas intenciones, sino que tenemos que pasar a la etapa de concreción".

Respecto de los casos con terminaciones desprolijas, especificó que los daños en radiéres de las propiedades se extienden desde calle Concepción a Salvador Allende; las rejillas que no reciben aguas lluvias desde canaletas y las que

deben adaptarse en lugares con curvas se observan en el sector de calle Chillán. "Son cosas que tienen que ser tomadas en su correcto peso desde el municipio", exigió.

LLAMADO URGENTE

Afirmó desconocer si asumir estas correcciones podría derivar en una ampliación de plazos para terminar este proyecto. "Nosotros somos solamente vecinos que tratamos de volver a la normalidad, lo que se va a alcanzar cuando logremos tener una apertura, por fin, de nuestra querida calle Varas que conecte con el resto de la ciudad", expuso.

Ante esto, citó que todavía no son retiradas las barreras de

hormigón New Jersey, "que crean una brecha entre Chillán y el trayecto hacia el centro de Puerto Montt y hacia Salvador Allende. Mientras no logremos esa conexión, vamos a seguir aislados y el puertomontino no va a percibir que puede transitar libre y seguro por Varas".

OBSERVACIONES

Francisco Barria, director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de la Municipalidad de Puerto Montt, admitió que existen "algunas tapas y rejillas que tienen desperfectos", lo que, aseveró, "fue informado en observaciones a la Dirección de Obras Municipales (DOM), que es la inspección técnica de la obra".

El jefe de la Secplan dijo esperar que esas observaciones sean solucionadas para la recepción, "que va a ser a fines de agosto o comienzos de septiembre; o va a quedar como una observación en la recepción para que se realicen las correcciones pertinentes por parte de la empresa (Hurtado)".

Barria sostuvo que no aceptarán que el proyecto sea entregado en esas condiciones. "Entendemos que se está entregando una obra nueva, que tiene que quedar con la mejor terminación posible en todas sus etapas, en todas sus partidas, incluidas las tapas, líneas podotáctil y aquellas obras que corresponden a las normas de accesibilidad universal".