EL LLANQUIHUE
LLANQUIHUE • CHILOÉ • PALENA

Fecha: 22/08/2025 Audiencia: 18.600 Sección: REPORTAJE
Vpe: $198.771 Tirada: 6.200 Frecuencia: 0
Vpe pág: $876.800 Difusión: 6.200
Vpe portada: $876.800 Ocupación: 22,67%

NÉSTOR MANQUIÁN

UN POSTE QUE TENÍA UN TRANSFORMADOR RESULTÓ DERRIBADO.

Conductor en presunto estado de ebriedad derriba poste y deja a 1.742 familias sin luz

POBLACIÓN MODELO. *Pese a la violencia del impacto, responsable del hecho resultó ileso. Carabineros lo detuvo.*

Un violento choque de un automóvil contra un poste se registró durante la noche del miércoles en el centro de Puerto Montt. El incidente dejó a más de 1700 familias sin suministro eléctrico.

El accidente fue protagonizado por un conductor que, presuntamente, manejaba en estado de ebriedad, según información entregada por Carabineros en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en la calle Santa María, de la población Modelo. Debido a la fuerza del impacto, la estructura de concreto se quebró desde su base y cayó sobre el vehículo involucrado.

Al lugar de la emergencia acudieron Bomberos de la Primera y Cuarta Compañías. Esta última, correspondiente a la Unidad de Rescate Vehicular, centró su trabajo en controlar un derrame de combustible que emanaba del vehículo y en brindar los primeros auxilios al conductor. También se hizo presente una ambulancia del SAMU.

El conductor involucrado resultó ileso, por lo que, tras verificar su estado de salud en un centro asistencial, fue trasladado al cuartel de la Segunda Comisaría de Carabineros en la calle Guillermo Gallardo por su presunta responsabilidad en los hechos.

El poste afectado, que sostenía un transformador eléctrico, cayó sobre la calzada junto con el equipo.

21 horas del miércoles se registró el choque en calle Santa María, en la población Modelo. El conductor fue derivado a la Segunda Comisaría de Carabineros.

El impacto generó un corte de suministro que afectó a un total de 1.742 clientes de la empresa distribuidora Saesa, abarcando gran parte de la población Modelo y una extensa zona del centro de la ciudad.

Carabineros interrumpió el tránsito en el tramo que va desde la calle Balmaceda hasta el acceso a la avenida Salvador Allende. Las brigadas de la compañía establecieron que el servicio sería repuesto durante el transcurso de ayer, ya que al momento del accidente se encontraban trabajando en la reposición de otro poste dañado en la intersección de las calles Santa Inés y Los Tepúes, en la población Padre José Fernández. Sin embargo, a las 09:00 horas de ayer, sólo se había restablecido el servicio al 43 % de los clientes afectados y se estimaba que las labores culminarían durante la jornada.

En ninguno de los dos incidentes, tanto el de la población Modelo como el del sector alto, se reportaron personas lesionadas.