LITORALPRESS

Fecha: 02-08-2025
Medio: El Pingüino
Supl. : El Pingüino
Tipo: Noticia general
Título: **Viajeros molestos reclamaron por demoras en la Ruta 9 Norte**

Pág. : 4
Cm2: 229,4
VPE: $ 274.850

Tiraje: 5.200
Lectoría: 15.600
Favorabilidad: No Definida

Nieve y escarcha negra causaron restricción del tránsito

Viajeros molestos reclamaron por demoras en la Ruta 9 Norte

CEDIDA

Denuncias y reclamos de pasajeros fueron la constante durante la mañana de ayer, toda vez que de manera preventiva se implementaron medidas que llevaron progresivamente a la restricción del paso en la Ruta 9 Norte a los vehículos que pretendían desplazarse por la importante arteria vial sin disponer de neumáticos con clavos o cadenas.

Así había anunciado durante la mañana de ayer el seremi de Gobierno, Andro Mimica, a través de las redes sociales y a los medios de comunicación. "A quienes tengan que transitar, hacemos el llamado a que puedan esperar lo más posible, que sólo se transite con luz del día, puedan solamente pasar vehículos que tengan los neumáticos adecuados, que estén con clavos", recomendó Mimica entre otras indicaciones. En cuanto al desplazamiento de vehículos mayores, agregó "que lo hagan con cadenas, siempre con luces de encendidas y manteniendo una velocidad lo más baja posible".

Falla de maquinaria

Asimismo, la causa de las restricciones también tuvo que ver con la falla mecánica de una de las máquinas de Vialidad, lo cual dificultó las labores de despeje de nieve y el esparcido de sal en los sectores previstos entre los kilómetros 70 y 140, lo cual hizo que las condiciones de la ruta no fuesen lo suficientemente seguras para el tránsito.

El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que "los equipos de Natales, del kilómetro 103, y de Punta Arenas, salieron a las 5:30 de la mañana para abordar la zona que les corresponde a cada uno, pero el equipo del 103 sufrió una falla mecánica del camión y lo dejó fuera de servicio. Por lo tanto, los equipos de Punta Arenas y de Natales tuvieron que suplir ese sector".

En ese sentido, agregó que la ruta estaba en pésimas condiciones y "la decisión que se tomó por parte de nosotros fue recomendar a las autoridades evitar que el tránsito en esos sectores se hiciera con vehículos pesados sin cadenas o vehículos livianos sin el uso de neumáticos con clavos".

Según informó el seremi Hernández, la maquinaria ya fue reparada y se encuentra operativa de nuevo, toda vez que, empatizó con los viajeros que desafortunadamente vivieron retrasos en sus itinerarios, contemplando incluso tardanza o incluso la pérdida de horas médicas en el hospital.

Sin embargo, enfatizó que en casos extremos como el de ayer, es preferible que las personas lleguen seguras aunque tarde a sus compromisos en lugar de llegar a toda velocidad pero en un vehículo de emergencias, tal como lamentablemente ocurrió el jueves con el fatal accidente, donde la sobreviviente se encuentra estable dentro de su gravedad con soporte respiratorio, entendiendo que su evolución durante las próximas horas será clave par el pronóstico de su recuperación en el Hospital Clínico de Magallanes.