



Avión voló diez minutos sin piloto

Un Airbus A321 de Lufthansa, con más de 200 pasajeros a bordo, voló durante diez minutos sin supervisión de pilotos en febrero de 2024, según reveló esta semana un informe oficial español. El vuelo cubría la ruta Frankfurt-Sevilla y transcurría con normalidad hasta que, a poco de entrar en espacio aéreo español, el capitán salió al baño y el copiloto se desmayó en la cabina.

Al intentar volver, el comandante no logró ingresar: el primer oficial, inconsciente, no respondía. Tras varios intentos fallidos de desbloquear la puerta, el copiloto recuperó parcialmente el conocimiento y permitió el acceso. El capitán retomó el control y pidió ayuda médica.



El vuelo cubría la ruta Frankfurt-Sevilla.

Un médico entre los pasajeros asistió al copiloto, que fue estabilizado. El vuelo fue desviado a Madrid, donde el oficial fue hospitalizado. Se le diagnosticó un trastorno neurológico difícil de detectar, que causó su repentina pérdida de conciencia.

El informe incluye grabaciones de cabina con ruidos anormales y sugiere revisar los protocolos de seguridad cuando un piloto abandona la cabina. Lufthansa reconoció el incidente y dijo haber iniciado una investigación interna, pero no ofreció más detalles.