

Bomberos y SAMU atendieron la emergencia

Prendió un cigarrillo y su auto explotó: conductor grave con riesgo vital

● La tragedia fue detonada por una fuga en el equipo a gas natural. El hecho ocurrió de madrugada en el sector norponiente de Punta Arenas.

Policial
 policial@elpinguino.com

Un hombre adulto resultó con quemaduras que anoche lo mantenían al borde la muerte, luego que su furgón utilitario sufriera una explosión.

Los hechos ocurrieron cerca de las 3:00 de la madrugada de este domingo, cuando el afectado salió de una celebración en una sede vecinal del sector Jardín de la Patagonia, norponiente de Punta Arenas. Al abordar su vehículo, y aparentemente sin percatarse de la acumulación de GNC en el habitáculo, encendió un cigarrillo, lo que desató la violenta explosión.

Al lugar del siniestro acudió rápidamente personal de la Unidad Especializada de la Séptima Compañía de Bomberos, quw al inspeccionar el móvil confirmó la

magnitud de los daños internos. El conductor, por su parte, resultó con quemaduras de consideración, por lo que se solicitó la pronta concurrencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Anoche en el recinto asistencial dio cuenta que su estado era de extrema gravedad, con riesgo vital.

El teniente tercero de la Bomba Barrio Arturo Prat, Francisco Nocera, entregó detalles del suceso: “Cerca de las 3 de la madrugada fuimos despachados a una presunción de fuga de gas al interior de un vehículo. Al llegar al lugar nos percatamos que había un vehículo que sufrió una acumulación de GNC. El caballero, al hacer ingreso, enciende un cigarrillo y esto originó una explosión en el móvil. El hombre sufrió diversas lesiones, debiendo ser trasladado por SAMU al Hospital Clínico de Magallanes”.

Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de la mantención adecuada de los vehículos adaptados a GNC. Si bien la normativa legal chilena ha permitido el uso de este combustible en vehículos particulares y de trabajo, ofreciendo una alternativa económica frente a los altos precios de la bencina y el diésel, la falta de revisiones periódicas y certificaciones puede derivar en situaciones de alto riesgo como la ocurrida.

La acumulación de gas en espacios cerrados, incluso en pequeñas cantidades, puede generar explosiones de gran magnitud ante la presencia de una fuente de ignición.

El hecho fue reportado a Carabineros, que entregó los antecedentes a la Fiscalía de Punta Arenas.



Personal de la Séptima y Octava compañías acudieron hasta el sector Jardín de la Patagonia para atender el hecho.