

Aguas servidas generan foco sanitario junto a jardín infantil

VILLA ALEMANA.- Vecinos de calle Paul Harris con Gerona denuncian un persistente problema sanitario derivado de escurrimientos de aguas servidas que afectan el entorno de un conjunto habitacional y que avanzan hacia viviendas colindantes y el Jardín Infantil Los Gorriones.

La situación se concentra entre los blocks A y B, emplazados sobre una multicancha. Según residentes, desde el block A -donde, aseguran, existiría un alto número de ocupaciones irregulares- se estarían vertiendo aguas servidas al sistema de evacuación de aguas lluvia. Esto provocaría rebalses, malos olores y un flujo constante de líquidos contaminados que desciende por un barranco hacia sectores aledaños.

Los vecinos sostienen que, aunque en ocasiones se limpian las cañerías ubicadas entre el edificio y la multicancha, éstas vuelven a obstruirse por acumulación de basura y desechos. También

advierten sobre la apertura irregular de un grifo en la intersección de Paul Harris con Gerona, lo que agravaría los escurrimientos en la vía pública.

Desde el municipio, el director de Medio Ambiente, Alejandro Vives, indicó que, tras recibir la denuncia, se realizó una inspección en terreno. Según explicó, el sistema de alcantarillado público funciona con normalidad y el problema, tal como dicen los vecinos, tendría su origen en el uso indebido del sistema de aguas lluvia al interior del edificio, donde se estarían vertiendo residuos domésticos y aguas servidas.

En este contexto, el municipio solicitó la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que se evalúe una intervención formal, señalando que continuará acompañando a los vecinos en las gestiones necesarias.

Por su parte, desde Esval, el subgerente zonal Víctor Pimentel afirmó que la red pública no



Rebalses, malos olores y un flujo constante de líquidos contaminados serían parte del problema.

presenta fallas y coincidió en que el escurrimiento proviene de instalaciones internas del block. La sanitaria realizó, de manera excepcional, la desobstrucción de una cámara particular y el lavado de la calzada para mitigar el impacto.

Sin embargo, pese a estas acciones puntuales, no existe hasta

ahora una solución estructural. Tanto el municipio como la empresa sanitaria coinciden en que la red pública opera con normalidad y que la intervención definitiva depende de instalaciones privadas, en un contexto que los propios vecinos describen como complejo por la situación del inmueble.