

En un punto tiene hasta dos metros de profundidad

Una grieta de 50 metros de largo apareció en el patio de una casa

MOISÉS VALDERRAMA

Todo comenzó cuando Luz Sandoval salió a revisar el terreno donde vive junto a su familia, en un sector rural de la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. Al acercarse, descubrió una grieta que atraviesa el predio, a unos 40 metros de la casa. Ante la sorpresa, grabó un video del fenómeno y lo compartió con el medio local "AraucaníaDiario". Les preguntó qué podía estar ocurriendo.

"Mi papá me dijo '¿te diste cuenta que la tierra se abrió?'. Fui a mirar y claro, estaba abierta. Nosotros tenemos animales (vacunos) y él está preocupado porque pesan mucho. Si llegan a pisar ahí, no sabemos qué puede pasar", relata.

La fractura se extiende en una línea irregular por unos 50 metros. Incluso pasa al predio colindante. Tiene un ancho similar al de una mano abierta, pero el suelo bajo la superficie parece estar vacío en algunos

Está en Padre Las Casas. Según un doctor en Geología puede deberse a largos procesos de filtraciones.

sectores.

"Yo entiendo un coligüe en cualquier parte donde se ve el camino de la grieta y se va para abajo. Incluso uno se me soltó y se hundió entero", describe Sandoval, quien estima que la cavidad podría tener cerca de dos metros de profundidad en algunos sectores.

Luz acudió a la municipalidad para pedir orientación. Allí le informaron que durante la tarde de este jueves especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) visitarán el lugar para una evaluación.

Posibles causas

"Cuando una grieta se extiende en una línea y con el tiempo se profundiza, muchas veces está asociada a cambios en la humedad o a procesos de disolución de materiales del terreno", teoriza el doctor en geología y académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de



la Usach Ayaz Alam.

Alam agrega que por la extensión -cercana a 50 metros- podría tratarse de un fenómeno localizado más que de un evento geológico mayor. Sin embargo, advierte que la evaluación en terreno es clave para descartar riesgos. "Lo importante es analizar qué ocurre bajo la superficie, porque puede haber discontinuidades o vacíos en el subsuelo. Para eso se utilizan herramientas como el georradar, que permiten determinar si existe la posibilidad de un socavón o si es solo una fractura superficial", explica.

A lo largo de la grieta, el terreno está blando y en algunos puntos hay una profundidad de hasta 2 metros.