

Causados por el sistema frontal que afecta a la zona austral

Estragos en Porvenir: anegamiento, suspensión de clases y agua en las rutas debido a intensas lluvias

Anegamientos en calles de Porvenir, en plazas, multicanchas, patios y veredas bajo nivel, la saturación del colector de aguas lluvias y del alcantarillado de la ciudad y lo peor, la inundación de salas de clases de la Escuela Bernardo O'Higgins, así como el ingreso de agua a las obras de construcción de la Ruta Y-71, Porvenir-Onaisín y en otras de vías de comunicación de Tierra del Fuego, son el primer saldo registrado en la mañana de ayer en la capital fueguina, por el sistema frontal que afecta a toda la región. El problema mayor se dio en la escuela básica, donde debieron suspenderse las clases de la jornada.

CEBIA



CAPTURA DE VIDEO



El agua invadió la ruta fueguina Y-71, Porvenir-Onaisín que se está pavimentando, por lo que Vialidad llamó a extremar las precauciones a los automovilistas.

Así se mostraba en un video el ingreso de agua lluvia a un aula de la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir en la mañana de ayer, lo que obligó a suspender las clases.

Alumnos para la casa

Desde la dirección del establecimiento optaron por enviar de vuelta a sus hogares a los alumnos, según comunicado remitido a los apoderados, "debido a las condiciones climáticas actuales y a las filtraciones de agua lluvia que han afectado distintas dependencias del establecimiento". Se explicó que existía una situación de riesgo asociada al sistema eléctrico, evidenciada en la presencia de humedad en techumbres, goteras y pane-

les eléctricos Led, que se encontraban fuera de funcionamiento.

La misiva firmada por el director, Angel Mora, señala que priorizando la seguridad de toda la comunidad educativa se determinó "la suspensión total de clases para todos los cursos. Los estudiantes serán retirados a las 9,50 horas, una vez finalizado el desayuno". Decisión -apunta- adoptada "co-

mo medida preventiva ante el riesgo que implica la combinación de agua y sistema eléctrico dentro del establecimiento".

Cabe hacer notar que antes del inicio de clases, las canalizadas que rodean el plantel educacional se mostraban obstruidas, incluso con crecimiento de pasto por el frontis de calle Muñoz Gamero, sin que el Slep dispusie-

ra su limpieza. La situación fue constatada por el alcalde fueguino, Gabriel Parada, quien visitó la escuela y se reunió con el director para coordinar gestiones de mitigación.

Agua y barro en la ruta

En la Ruta Y-71, en tanto, Vialidad informó sobre la acumulación de agua en el sector del desvío donde se ejecutan las obras de pavimentación, entre los kilómetros 27 al 36, y que la empresa a cargo "se encuentra trabajando para mantener el tránsito con

normalidad en la vía".

Las autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución, especialmente en sectores intervenidos, debido a la presencia de barro, agua acumulada y maquinaria en operación. En la ciudad, el municipio desplegó sus equipos de Operaciones, con maquinaria y personal para atender las distintas situaciones, al tiempo que convocó a un Cogrid comunal, ya que las situaciones más complejas se centran en la áreas de la costanera y el sector alto de la ciudad./LPA