



El foco se detectó al interior de la planta en el sector Copiulemu.

A causa de un corte de tablero eléctrico

Hidronor: controlan en 15 minutos incendio en relleno sanitario

Se activaron los protocolos, pero la empresa operó con su brigada interna.

Un rápido protocolo se activó ayer en horas de la tarde luego de que los sistemas de monitoreo detectaron un foco de incendio al interior del relleno sanitario Hidronor, en el sector Copiulemu de Florida.

Según detalló el gerente en la zona sur de la empresa, Ricardo Gouët, "el incendio se debió a un corte en un tablero eléctrico. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo a través de cámaras y brigada de incendio propia, que son entrenadas por el Cuerpo de Bomberos de Florida, actuaron en forma inmediata".

En no más de 15 minutos se logró extinguir el foco de incendio, que terminó afectando a 400 metros cuadrados al interior del recinto. El gerente agregó que para cumplir con los

protocolos, se dio aviso tanto al municipio, como a bomberos y al Servicio de Salud. Unidades de estas distintas instituciones llegaron hasta el lugar para brindar el respaldo necesario en el combate del fuego de ser necesario.

Por su parte, el alcalde de Florida, Rodrigo Montero, valoró el rápido actuar logrando que la afectación no pasara a mayores, sobre todo por la preocupación y mayor sensibilidad que tiene la comunidad tras los incendios forestales que afectaron a la comuna hace menos de un mes, provocando pérdida de viviendas en distintos sectores del territorio. Por ello también llamó a la comunidad a la tranquilidad respecto a esta situación en particular.