

El caso de Carlos Espinoza: Vecino señala reparos a instalación de lomo de toro

Director de Obras de la Municipalidad de Valparaíso explica cómo se ejecutaron los trabajos.

“Quisiera hacer una pequeña observación a los recientes trabajos de instalación de un resalto fuera del liceo bicentenario, ubicado en calle Blanco y Errázuriz. Se ha generado una verdadera piscina para el invierno porque dejaron una suerte de tranque en donde se emplazó (casi de adorno) una rejilla para el paso del agua, ¡pero a 10 cm sobre el nivel del suelo!”, señaló a Línea Directa el lector Carlos Espinoza.

Y añadió que a la semana de instalada, ya se soltó pese a que son pocas las personas que utilizan este paso. En tiempos de colegio —dice— será peor.

“Espero que el municipio no haya aprobado este error. El trabajo en general era necesario y solo por este detalle, no es perfecto”, afirmó.

El director de Obras (s) de la Municipalidad de Valparaíso, Amadeo San Juan Aravena, nos explicó que el trabajo se enmarca en el proyecto “Mejoramiento de Aceras Peatonales, Centro Cívico” con el que se busca reutilizar espacios urbanos del centro de la ciudad, renovando las veredas deterioradas mediante la reposición de baldosas, mejoras en materialidad, señalética y accesibilidad universal. Los tramos intervenidos son calle Prat, entre Tomás Ramos y Uniola; Blanco, entre Pudeto y Eleuterio Ramírez; la escalera subida La Concepción; y



MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

el Pasaje Ross, entre Blanco y Errázuriz.

Respecto de la observación del lector, indica que la solución de la libre circulación de aguas lluvias es de una canaleta modelo Kenadrain (tipo U), con bordes de acero galvanizado de alto tráfico y una silla de acero galvanizado entramado, ambas piezas dispuestas en los dos costados del paso a nivel. Allí se contempló, además, la instalación de un nuevo resalto en las áreas de acceso peatonal y paralela a la solera (ejecutadas de acuerdo a la normativa vigente).

Finalmente nos señaló que “sin perjuicio a la observación del señor Espinoza, se evaluará el comportamiento de la solución constructiva mientras dure la garantía (de un año)”.