

Fecha: 09-04-2024  
Medio: La Prensa Austral  
Supl.: La Prensa Austral  
Tipo: Noticia general

Pág.: 19  
Cm2: 143,6  
VPE: \$ 187.621

Tiraje: 5.200  
Lectoría: 15.600  
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: **Avión Boeing 737 protagoniza nueva y riesgosa falla mecánica en Estados Unidos**

## Avión Boeing 737 protagoniza nueva y riesgosa falla mecánica en Estados Unidos

Un avión Boeing 737 de la compañía estadounidense Southwest Airlines perdió la cubierta de uno de sus motores, que se desprendió y golpeó el ala durante el despegue, un suceso que será investigado por la Administración Federal de Aviación y que se suma a la lista de incidentes del segundo fabricante de aviones más grande del mundo.

El incidente se produjo a las 8,15 hora local del domingo, cuando el avión, modelo 737-800, tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Denver, 25 minutos después de despegar.

A bordo de la aeronave, que tenía destino a Houston, viajaban 135 pasajeros y seis miembros de la tripulación, quienes



**Dos accidentes provocaron que decenas de países en todo el mundo prohibieran los vuelos de la familia de aviones 737.**

no resultaron heridos.

El incidente del domingo se suma a la lista de problemas para Boeing, el segundo mayor fabricante de aviones comerciales del mundo.

Un Boeing que viajaba desde Sidney (Australia) a Auckland

(Nueva Zelanda) experimentó un "fuerte movimiento" el lunes que dejó con lesiones a 50 de sus pasajeros; hecho que fue atribuido por Latam -la aerolínea que lo operaba- a un "fallo técnico".

**Cooperativa**