

Fecha: 25-02-2026
Medio: El Llanquihue
Supl.: El Llanquihue
Tipo: Noticia general

Pág.: 4
Cm2: 124,9
VPE: \$ 136.934

Tiraje: 6.200
Lectoría: 18.600
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: Cañal Bajo: pasajeros de vuelo a Santiago debieron esperar un cambio de rueda

Cañal Bajo: pasajeros de vuelo a Santiago debieron esperar un cambio de rueda

Un problema en la rueda delantera del tren de aterrizaje del vuelo LA48 de Latam generó una demora en su salida con destino a Santiago, mientras personal técnico realizaba el recambio del componente.

De acuerdo con lo informa-

do por fuentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el daño se produjo cuando la aeronave se encontraba en la losa del terminal aéreo Cañal Bajo, en Osorno.

El incidente fue reportado cerca de las 10 horas de ayer y afectó al vuelo que había arri-

bado previamente desde Santiago y que debía emprender su regreso a la capital durante la misma mañana.

Tras la revisión en terreno se estableció que, durante la maniobra de retroceso de la aeronave y puesta en marcha de los sistemas, el piloto detectó

una anomalía en la rueda de nariz. Al inspeccionarla, se constató que la garra del equipo de remolque – utilizada para arrastrar la nave en plataforma – habría provocado el daño al pasar a llevar la estructura.

Una vez detectada la falla, los pasajeros debieron descen-



EL VUELO DESPEGÓ DESDE CAÑAL BAJO PASADAS LAS 11.30 HORAS.

der de la aeronave mientras se efectuaban los trabajos técnicos correspondientes para reemplazar la pieza afectada y

garantizar condiciones óptimas de seguridad. El recambio se realizó sin inconvenientes y atrasó el viaje en una hora. 