

Fecha: 25-02-2026
 Medio: El Austral de Osorno
 Supl. : El Austral de Osorno
 Tipo: Noticia general
 Título: **Pasajeros de vuelo a Santiago debieron esperar el cambio de rueda del avión**

Pág. : 4
 Cm2: 154,8
 VPE: \$ 134.703

Tiraje: 4.500
 Lectoría: 13.500
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Pasajeros de vuelo a Santiago debieron esperar el cambio de rueda del avión

CAÑAL BAJO. La aeronave de la empresa Latam retrasó su salida ante este problema mecánico que se registró en la loza de terminal aéreo osornino.

Un problema en la rueda delantera del tren de aterrizaje del vuelo LA48 de la empresa Latam generó una demora en su salida con destino a Santiago, mientras personal técnico realizaba el recambio del componente afectado.

De acuerdo con lo informa-

do por fuentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el daño se produjo cuando la aeronave se encontraba en la loza del terminal aéreo Cañal Bajo, en Osorno.

El incidente fue reportado cerca de las 10 horas de ayer y afectó al vuelo que había arribado previamente desde San-

tiago y que debía emprender su regreso a la capital durante la misma mañana.

Tras la revisión en terreno se estableció que, durante la maniobra de retroceso de la aeronave y puesta en marcha de los sistemas, el piloto detectó una anomalía en la rueda de nariz. Al inspeccionarla, se

constató que la garra del equipo de remolque – utilizada para arrastrar la nave en plataforma – habría provocado el daño al pasar a llevar la estructura.

Una vez detectada la falla, los pasajeros debieron descender de la aeronave mientras se efectuaban los trabajos técnicos correspondientes para re-



EL VUELO DESPEGÓ DESDE CAÑAL BAJO PASADAS LAS 11.30 HORAS.

emplazar la pieza afectada y garantizar condiciones óptimas de seguridad.

El recambio se realizó sin inconvenientes y los pasajeros

que debían viajar a las 10.30 horas, pudieron hacerlo una hora más tarde, una vez subsanada la situación y autorizada la operación del vuelo.