

Error de asistente sería causa de incidente en avión Latam

Habría presionado un botón en el asiento del piloto mientras servía comida en la cabina.

The Wall Street Journal, uno de los medios especializados en negocios más importante del mundo, informó ayer que la causa del comentado incidente sufrido por un avión de Latam, entre Australia y Nueva Zelanda, habría tenido una falla humana como causa, y no mecánica o meteorológica.

The Wall Street Journal sostuvo que una asistente de vuelo habría presionado un interruptor en el asiento del piloto mientras servía comida en la cabina




Imagen del Boeing 787, uno de los modelos de avión utilizado por Latam. / GETTY

de mando.

La información habría sido revelada por un funcionario de Boeing, una de principales empresas productoras de aviones a nivel internacional y que

se ha visto muy cuestionada por los contratiempos y accidentes que han sufrido algunos de sus modelos recientemente, hechos que además han afectado su cotización en bolsa.

El avión Boeing 787 de Latam llevaba 263 pasajeros a bordo y nueve miembros de tripulación cuando aterrizó el lunes a las 16.26 hora local (1.26, hora de Chile) en el aeropuerto de Auckland.

En la aeronave, trece personas resultaron lesionadas de diversa consideración al producirse una caída en picada de cerca de 150 metros, lo que afectó a todos aquellos que no se encontraban con sus cinturones de seguridad abrochados.

PUBLIMETRO