

## Reponen el suministro de agua en el Hospital de San Juan de la Costa

● El servicio de Atención Primaria y todas las unidades del Hospital Intercultural de San Juan de la Costa se encuentran funcionando de manera normal, ya que fue reparada la falla en una válvula reguladora que generó el corte del suministro de agua potable.

Según los informes técnicos, el problema identificado se ori-

ginó por la rotura de un sello en la unión de una válvula y una tubería.

La reparación se centró en la cámara de inspección, para poder realizar los trabajos, donde se cambiaron el sello y las uniones por piezas nuevas.

De igual manera, los equipos técnicos y directivos, tanto del Servicio de Salud de Osorno (SSO) como del establecimiento hospitalario intercultural, continúan monitoreando la operatividad del recinto médico, a fin de garantizar el normal funcionamiento. 