Fecha: 22/08/2025 Vpe: \$373.796 Vpe pág: \$708.350

Vpe portada:

\$708.350 Dif \$708.350 Oc

Tirada:
Difusión:
Ocupación:

Audiencia

15.600 5.200 5.200

52,77%

Sección: A Frecuencia: 0

ACTUALIDAD



Pág: 4

## Estudiante sufrió grave descarga eléctrica en taller: acusan falta de protocolos

El hecho ocurrió en el Colegio El Tabo y reavivó críticas de la comunidad educativa hacia la ausencia de medidas de seguridad y supervisión en los talleres.

Juan Olivares Meza cronica@lidersanantonio.c

n estudiante de 18 años, del 4º medio de la especialidad de Electricidad del Colegio El Tabo, resultó con quemaduras de segundo grado en sus manos y brazos tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba un experimento en el taller del establecimiento.

El hecho, que según sus padres pudo costarle la vida, desató una ola de denuncias de sus compañeros y apoderados, quienes apuntan a la falta de supervisión y a la ausencia de equipos de protección personal para los estudiantes

La denuncia se difundió inicialmente a través
de la cuenta de Instagram
@4to\_electricidaad, donde los estudiantes calificaron lo sucedido como "negligencia". En su publicación advirtieron que "hoy
(miércoles) casi perdimos
a un compañero, y mañana podría ser cualquiera
de nosotros. Los estudiantes merecemos respeto y
condiciones seguras de estudio".

Según el testimonio del curso, el accidente ocurrió cerca de la una de la tarde del miércoles, durante la hora de recreo, cuando el profesor a cargo los envió al taller eléctrico para preparar proyectos, aun cuando ese día no estaba contemplada una jornada práctica. Pese a que la normativa

18

**años recién** cumplidos tiene el estudiante que, según su padre, sufrió quemaduras de segundo grado.



QUEMADURAS EN AMBAS MANOS Y ANTEBRAZOS SUFRIÓ EL JOVEN POR LA DESCARGA ELÉCTRICA



EL ESTUDIANTE HERIDO HA RECIBIDO CURACIONES EN SU MANOS.

obliga a usar equipos de protección, los alumnos afirman que fueron prácticamente obligados a ingresar sin ellos.

Supuestamente, el estudiante recibió la descarga al manipular cables que hicieron contacto con accesorios metálicos que llevaba puestos y el golpe eléctrico lo dejó tendido en el suelo, con convulsiones y gritos de dolor. Fueron sus propios compañeros quienes cortaron la electricidad y lo liberaron de los cables.

## LA VOZ DEL PADRE

En conversación con Diario El Líder Pablo Álvarez, padre del joven, confirmó que su hijo se encuentra estable y bajo observación médica, aunque advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido que "podría no estar vivo. Así de grave fue. Lo más preocupante es que en el colegio no hay protocolos de prevención ni de reacción ante accidentes. Si no hubiese sido por los mismos compañeros, no sabemos cómo habría terminado esto".

El apoderado confirmó que su hijo presenta quemaduras en ambas manos y en los antebrazos, y subrayó que la situación evidencia falencias arrastradas por años.

"Esto viene a coronar una serie de irregularidades que hemos denunciado sin respuesta. Aquí la negligencia no es solo del profesor, también de la dirección y del sostenedor, que es el municipio", coPodría no estar vivo. Así de grave fue. Lo más preocupante es que en el colegio no hay protocolos de prevención, ni de reacción",

Pablo Álvarez padre de estudiante herido

mentó enfático Pablo Ál varez, quien asegura que en la familia están eva luando los pasos a seguir.

## ALCALDE

El alcalde de El Tabo, Al fonso Muñoz, asegurd ayer que desde el munici pio se instruyó la apertura de investigaciones admi nistrativas y técnicas para esclarecer responsabilida des en este caso.

"Hemos tomado y dade todas las instrucciones para que se hagan todas las investigaciones, tanto de responsabilidades administrativas como tambiér técnicas, y con esto toma las medidas y el resguarde necesarios para que este ti po de situaciones no vuel van a ocurrir", manifeste el jefe comunal.