

El equipo estará fuera de servicio hasta nuevo aviso

Repuesto de escáner del hospital de Natales no está disponible en Chile

● El subdirector médico (s), Simón Ríos, explicó que el origen de la falla fue detectada y la empresa encargada se encuentra realizando gestiones para acelerar su envío a territorio natalino.

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com


EP PÁGINA WEB

Nuevos problemas resurgen en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, debido al desperfecto de su escáner.

Lo que debió estar resuelto esta semana de acuerdo con la Subdirección Médica del establecimiento, no podrá ser, ya que la falla fue detectada, pero aún no se podrá reparar.

El subdirector médico (s), Simón Ríos, explicó que el equipo continuará fuera de servicio. Sin embargo, activaron el plan de contingencia que consiste en efectuar coordinaciones con el Hospital Clínico Magallanes para asegurar la atención de urgencias de los usuarios.

“Tras la evaluación técnica realizada por especialistas de la empresa



El escáner estará nuevamente fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Philips, se identificó el origen de la falla, cuya reparación requiere un repuesto que actualmente no se encuentra disponible en el país. La empresa proveedora se encuentra realizando las gestiones necesarias para acelerar su envío e instalación con el propósito de restablecer el funcionamiento del equipo en el menor tiempo posible”,

manifestó el subdirector Ríos.

El directivo agregó que las atenciones pospuestas serán reprogramadas una vez el equipo se encuentre operativo.

“Y también hay que agregar que las solicitudes de atención abierta como pacientes oncológicos tendrán prioridad para la realización del examen”, enfatizó.

“

Las solicitudes de atención abierta como pacientes oncológicos tendrán prioridad para la realización del examen”.

Simón Ríos, subdirector médico (s) hospital de Natales.

