



La vialidad tuvo recepción condicionada en diciembre de 2025, ya que en fiscalización se detectaron una serie de falencias, por lo que se dio un plazo de cinco meses para subsanar”

CAROLINA NAVARRETE
SEREMI DE VIVIENDA

Ciudad.

ARTERIA DEL SECTOR SUR DE CHILLÁN SIGUE UTILIZANDO LUMINARIAS DE SODIO

Vecinos advierten inseguridad debido a precaria iluminación en remodelada Avenida Huambalí

Obra no está recepcionada, por lo que municipio no puede hacerse cargo todavía de las luminarias. Seremi de Vivienda informó que CGE está solucionando la conexión de empalmes, lo que permitirá habilitar la iluminación led con fecha estimada de 15 de mayo.

ANTONIETA MELEAN
diario@ladiscusion.cl
FOTOS: LA DISCUSIÓN

Dirigentes vecinales de la remodelada Avenida Huambalí manifestaron su preocupación por deficiencias en el alumbrado público del sector, que aún funciona con luces de sodio, por lo cual está generando situaciones de inseguridad, incivildades e incremento de hechos delictuales. Además, cuestionaron que las obras de mejoramiento de la arteria vial aún no han sido completamente entregadas.

Ivonne Bocaz, presidenta de la Junta de Vecinos Población Sargento Candelaria, advirtió que hay sectores con escasa visibilidad. “La Avenida Huambalí en su totalidad tiene luminarias de las antiguas. Hace falta iluminación, está muy oscuro, y además hay terrenos solos, llenos de pasto porque los dueños no se han preocupado de limpiar, y es más peligroso aún porque es fácil que se escondan ahí”, comentó.

La dirigente agregó que esta situación afecta especialmente a adultos mayores que transitan por el sector, muchos de ellos al descender del transporte público en horarios de poca luz. Asimismo, indicó que han detectado la presencia de personas desconocidas merodeando y un aumento de robos.

“El otro día hablé con los inspectores municipales para ver si era posible que empezaran a hacer rondas para acá por la oscuridad, y además porque está empezando a llegar mucha gente desconocida, con los vecinos nos comunicamos por WhatsApp de que andan personas extrañas. En mi sector hay mucho adulto mayor, entonces, no es bueno que venga gente de afuera, andan vigilando si las casas están solas”, dijo Bocaz.

“Ahora han empezado a desaparecer cosas, sobre todo vehículos que han sacado de las calles, y antes no nos pasaba eso. El último vehículo que se robaron lo encontraron en el sector Las Habas, y a un vecino le sacaron los focos de su camioneta. Antes no ocurrían esas situaciones de robo, y ahora es que está pasando

eso, y al final todo se junta: la calle Huambalí oscura, terrenos solos y sin patrullaje”, añadió.

Patricio Saldías, presidente de la Junta de Vecinos Villa Olímpica, explicó que las luminarias ya estarían instaladas, pero aún no están operativas.

“Averigüé con el Departamento Eléctrico de la municipalidad y me decían que, una vez que Tapusa le entregue a ellos, van a conectar las luminarias con las luces led. Se supone que en el bandejón del medio va un poste con dos luminarias, una cada lado. La cosa es que las luces están instaladas, pero no funcionan”, expresó.

El dirigente fue enfático en señalar que la situación ha derivado en hechos de delincuencia, como asalto a personas y robo de accesorios de vehículo.

“Los dirigentes del sector estamos preocupados por todo lo que está pasando y se nos viene el invierno, y lo otro es que estamos preocupados que la avenida en general, todavía

no está entregada. Necesitamos que iluminen luego esa avenida, porque desde el momento que se empezó a construir, ha sido una cueva de lobos, es super oscura, se producen muchas incivildades, robo a personas, asaltos, robo a los vehículos, y la gente se cae también porque está oscuro”, agregó.

En la misma línea, Frida Valdés, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Madrid, confirmó que los vecinos han presentado reiteradas quejas por la falta de alumbrado. “La avenida está muy oscura y además no han entregado esos trabajos todavía, porque yo veo maestros que andan trabajando, se ve gente con carretillas”, dijo.

Falencias detectadas

La seremi de Vivienda y Urbanismo, Carolina Navarrete Rubio, explicó que actualmente en la Avenida Huambalí trabajan en corregir las observaciones detectadas durante la recepción de las obras, entre ellas la iluminación.



La Avenida Huambalí en su totalidad tiene luminarias de las antiguas. Hace falta iluminación”

IVONNE BOCAZ
JJVV POBLACIÓN SARGENTO CANDELARIA

“La vialidad tuvo recepción condicionada en diciembre de 2025, ya que en fiscalización se detectaron una serie de falencias, por lo que se dio un plazo de cinco meses para subsanar roturas de pavimento, el paisajismo y la iluminación”, precisó.

Respecto a las luces de sodio, explicó que “se removerán y han estado funcionando provisoriamente. Ahora la empresa CGE está solucionando la conexión de empalmes, lo que permitirá habilitar definitivamente la iluminación LED, esto ya debiese estar funcionando para el 15 de mayo”.

En tanto, desde la Municipalidad de Chillán aclararon que una vez que las obras estén recepcionadas es que el municipio el que deberá hacerse cargo de las luminarias.

“Es muy importante señalar que la obra señalada aún no está finalizada y no ha obtenido la recepción por la municipalidad y su Dirección de Obras. Compartimos la inquietud de los vecinos, pero es importante aclarar que la mantención de este alumbrado público corresponderá al municipio una vez recepcionada la obra, de la cual no es mandante. Si el municipio interviniera en esta u otra obra aún no recepcionada, caería en incumplimiento legal pues se encuentra imposibilitado de destinar recursos a una obra que esta licitada y recibiendo recursos públicos para el mismo fin”, precisó el municipio.

Asimismo, detallaron que “el tema de las luminarias es parte del proyecto que lleva la empresa a cargo de la obra. Sin embargo, desde la municipalidad hemos planteado esta inquietud y existe el compromiso de la empresa por solucionarlo durante los primeros días de mayo”.

Actualmente en la Avenida Huambalí trabajan en corregir las observaciones detectadas durante la recepción de las obras.

