



## Claves para evitar incendios y proteger la vida en la División

**Desde la planificación de trabajos en caliente hasta el uso de la Tarjeta Verde, la gestión del Riesgo de Fatalidad 6 exige el compromiso de cada equipo para evitar accidentes graves y detenciones operativas.**

En una faena minera de la magnitud de El Teniente, el Riesgo de Fatalidad RF 6, enfocado en incendios, requiere atención permanente, porque rara vez es un evento aislado. Sus causas suelen esconderse en fallas eléctricas no detectadas, trabajos en caliente mal planificados o un almacenamiento inadecuado de materiales inflamables. Estas condiciones previas pueden derivar en lesiones graves por quemaduras o inhalación de humo, además de de-

tenciones no programadas y severos daños patrimoniales.

Para anticiparse a esta cadena de eventos, la **Guía de Controles Críticos** exige a la supervisión aplicar cuatro verificaciones antes de autorizar una tarea. Estas comprobaciones, tres de tipo preventivo y una mitigadora, orientan a los equipos a mantener actualizado el mapa de riesgos de la zona, confirmar la planificación y el permiso de trabajo en caliente, asegurar la segregación de

combustibles e inflamables, y corroborar que el equipo cuenta con los sistemas contra incendio requeridos para la labor específica.

"El riesgo de incendio es altamente crítico, pero también es prevenible, por lo que el foco está en fortalecer la cultura preventiva para proteger primero, y por sobre todo, a las personas, los activos y la continuidad del negocio", explica Héctor Figueroa, director de Riesgo, Control y Cumplimiento.



## Verificaciones que salvan vidas

¿Mantengo actualizado el mapa de riesgo de incendio para la zona donde trabajaré hoy?

¿Conté con la planificación y el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar la tarea?

¿Verifiqué la segregación y contención de combustibles e inflamables en mi área de trabajo?

¿Mi equipo de trabajo cuenta con los sistemas contra incendio requeridos para esta tarea?

Respecto al cambio cultural, el director de Riesgo, Control y Cumplimiento establece que este se construye con decisiones concretas, turno a turno por parte de cada persona en terreno y recomienda tres conductas como relevantes por su impacto:

**Verificar antes de usar:**  
Ningún trabajo en caliente puede iniciar sin la confirmación de las condiciones del entorno. El RF06 es el último filtro antes del riesgo.

**Reportar sin temor:**  
Cada desviación detectada es una oportunidad de control. La Tarjeta Verde existe para esto. Usarla es una señal de liderazgo.

**Hacer la pregunta incómoda:** ¿Revisé el mapa de riesgo o asumí que todo sigue igual? ¿Se verificaron los extintores?, ¿Están mis equipos SPCI operativos? El incendio no avisa, el control debe estar antes.

Mantener el Decálogo de Riesgos vigentes para proteger la vida de nuestros trabajadores y la continuidad de la División El Teniente es tarea de todos.



## Decálogo de Riesgos

- 1 Análisis de Procesos y Subprocesos Críticos.
- 2 Comité de Riesgos de Gerencia (Frecuencia Mensual).
- 3 Revisión de Riesgos TOP 5 y TOP 10.
- 4 Revisión de Riesgos Existentes, en borrados y Emergentes.
- 5 Formalización de Dueños de Riesgos y Controles.
- 6 Evidencias de Riesgos y Controles.
- 7 Recalibración de Riesgos (Cuando proceda).
- 8 Retroalimentación al Sistema de Gestión de Riesgos del Negocio.
- 9 Materialización de Riesgos.
- 10 Reforzamiento de la Gobernanza.