



Emergencia química en el puerto obliga a evacuar a los trabajadores de STI

Hecho se registró tras la caída de un contenedor desde un camión y la posterior fuga de peróxido UN 2015, una sustancia oxidante, fuerte y corrosiva.

Crónica
 cronica@lidersonantonioid.com

Una emergencia química obligó a paralizar las actividades desde la tarde de ayer en los sitios de San Antonio Terminal Internacional luego que un contenedor cayó desde un camión y comenzó a derramarse su contenido, una sustancia oxidante, fuerte y corrosiva.

De acuerdo a la alerta emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el hecho se produjo a las 17.13 horas, cuando "se registra la fuga de peróxido UN 2015 al interior del puerto".

"De acuerdo con la información entregada por personal del puerto STI, el sector de la emergencia se encuentra aislado y se realizó la evacuación del personal que se encontraba en faena. Además, se autorizó el ingreso de personal de bomberos", señala un informe de Senapred.

Inmediatamente, voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos de San Antonio, especializados en el combate de emergencias peligrosas, se trasladaron al terminal, trabajo al que se sumó la brigada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Ssoma) que opera en el puerto en este tipo de situaciones y funcionarios de la Gobernación Marítima de San Antonio.

INVESTIGACIÓN

El capitán de puerto de San Antonio, capitán de fragata Roberto Ascencio, detalló que la emergencia se produjo en el sitio 3 de STI, en momentos en que se efectuaba una descarga desde el buque "Kota Santos".


Por causas que están siendo investigadas por la Armada, un camión retiró dos tanktainer (contenedor diseñado para transportar



LA EMERGENCIA SE REGISTRÓ A LAS 17.13 HORAS DE AYER EN EL SITIO DEL PUERTO.



EL TANKTAINER CAYÓ DESDE UN CAMIÓN.



ANOCHÉ BOMBEROS MONITOREABA LA SITUACIÓN.

líquidos, gases o productos a granel en estado líquido) desde la nave y al efectuar un giro, una de las turas cayó al suelo, generando la emanación de la sustancia química.

"Se trata de un líquido

que, al tener contacto con la superficie, comienza a emanar gases tóxicos", indicó el capitán de puerto. Tras el derrame, se realizó la evacuación de todo el personal de los sitios 1, 2 y 3 de STI.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia y, como medida preventiva, se procedió a la evacuación del recinto”,

San Antonio Terminal Internacional

Hasta anoche las actividades en STI continuaban suspendidas, a la espera del trabajo de Bomberos, de una empresa especializada y del personal de STI para detener y contener la fuga del material tóxico.

La Capitania de Puerto inició una investigación para aclarar las causas de la caída del tanktainer desde el camión.

Hasta anoche no se ha-

bía informado de personas lesionadas por el hecho.

A través de un comunicado, STI informó que tras declararse la emergencia, "de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia y, como medida preventiva, se procedió a la evacuación del recinto".

Agregan que "la situación fue informada a la Autoridad Marítima y a la Empresa Portuaria. Actual-

mente, equipos de Bomberos se encuentran en el lugar evaluando el incidente y adoptando las medidas correspondientes".

Anoche se confirmó que el control de la emergencia seguía en desarrollo, por lo que se suspendió el tercer turno (de noche) en San Antonio Terminal Internacional. El terminal DP World San Antonio seguía operando con normalidad.