

Alcalde de Cochamó solicita medidas de contención en la ruta V-691 ante reiterados cortes

A raíz de los tres cortes registrados esta semana en la ruta V-691, principal vía de acceso entre Cochamó y Río Puelo, el alcalde Francisco Donoso, manifestó su preocupación por la situación y señaló que durante la jornada del pasado miércoles 6 de mayo tomó contacto con el Director Regional de Vialidad para exponer la gravedad de los hechos.

En este contexto, la autoridad comunal formalizó, mediante oficio, una solicitud a la Dirección de Vialidad para que se evalúe e implemente medidas de contención y seguridad, con el objetivo de prevenir nuevas

emergencias, resguardar a quienes transitan por la ruta y evitar futuros cortes.

El alcalde Francisco Donoso, señaló que “el día de ayer sostuve un llamado telefónico con el Director regional de Vialidad donde formalizamos mediante oficio, en conocimiento del Concejo Municipal, un requerimiento para establecer medidas de protección y seguridad, en la ruta, con el fin de resguardar cada una de las vidas que transitan por esta vía”.

Asimismo, el edil hizo un llamado a la comunidad a mantenerse informada sobre el estado de las rutas a través de los canales oficiales



Debido al frente climático, la principal vía de conexión entre Cochamó y Río Puelo registró tres interrupciones durante esta semana a causa de deslizamientos de material.

de información.

Considerando que se pronostica una temporada de altas precipitaciones, la implementación

de medidas de contención son de suma urgencia, dadas las condiciones geográficas del territorio y la venidera temporada de invierno.