

Fecha: 19-08-2025
 Medio: El Austral de Osorno
 Supl.: El Austral de Osorno
 Tipo: Noticia general
 Título: Denuncian turbiedad en agua en sectores rurales y piden fiscalización

Pág.: 5
 Cm2: 397,9
 VPE: \$ 346.200

Tiraje: 4.500
 Lectoría: 13.500
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Denuncian turbiedad en agua en sectores rurales y piden fiscalización

ABASTECIMIENTO. En Las Lumas, la situación se debe a obras en su sistema APR, mientras que en Las Ruedas el agua presenta un tono amarillento.

Paola Rojas Mendoza
 paola.rojas@australosorno.cl

El agua es un tema de creciente relevancia y, ante la escasez hídrica y los problemas de abastecimiento en sectores rurales, afecta cada vez a más personas que han dejado la ciudad en busca de zonas más tranquilas.

Eso es lo que se ha visto este invierno en áreas rurales de Osorno, donde se observa cierta turbiedad que sale de las llaves, que tendría relación proyectos que se ejecutan en redes o bien por la falta de filtros en la infraestructura.

ESPERAN RESPUESTA

En el sector de Las Lumas, en el kilómetro 12 de la Ruta 215, vecinos acusan que llevan dos días recibiendo agua turbia, por lo que piden una fiscalización para determinar el origen del problema y establecer sanciones si fuera necesario.

En este caso, corresponde a un sistema de agua potable rural (APR), el cual abastece del vital elemento a las familias. Por ello, el presidente del Comité de Agua Potable Rural, Juan Carlos Rojas, explicó que

12

kilómetros separan la zona urbana de Osorno de Las Lumas, donde se trabaja en el sistema de APR.

Una

copa de agua potable tiene el sector de Las Ruedas, la que no contaría con filtro y estaría generando esta situación.

actualmente se lleva a cabo un proyecto de ampliación y mejoramiento, por lo que una empresa se encuentra suministrando el agua potable.

"En este momento, como están interviniendo las redes antiguas, se ha provocado esta situación, pero estamos esperando, en todo caso, una respuesta formal de la empresa constructora con respecto a este tema", indicó.

COPA DE AGUA

En Las Ruedas, la nueva presidenta de la junta de vecinos del sector, Nicol Maripán, señaló



ACTUALMENTE, SE HAN GESTIONADO RECURSOS PARA ABASTECER A ESTOS SECTORES DE AGUA POTABLE.

que también hay algunas ocasiones en que el agua les sale de color amarillo, lo que se explica porque el estanque que utilizan no posee filtro.

Por ello, para consumirla, cada casa tiene una especie de filtro que debería ser cambiado una vez al año, ya que las matrices que existen llevan muchos años funcionando.

En el caso de Las Ruedas, este corresponde a un comité

de agua potable; es decir, es más pequeño que un APR y actualmente se encuentran regularizando el sistema, trabajando en mejorar el servicio, y al menos hasta el momento, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) no ha detectado problemas en la calidad. Sin embargo, al no tener un filtro en la copa de agua, esta sale muchas veces con tierra.

"Nosotros, como somos

una junta de vecinos nueva, recién estamos indagando cómo se trabaja en esto, pero lo ideal es que todas las casas hagan un cambio y un mejoramiento", expresó.

PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

El concejal Juan Carlos Velásquez señaló que se han entregado recursos para solucionar la necesidad de agua potable en estas zonas, donde, particu-

larmente en el caso de Las Ruedas, hay también un problema de residuos domiciliarios que deben ir evacuándose. "El agua efectivamente presenta problemas en diversos sectores rurales de la comuna, donde sale turbia y la gente debe vivir con eso. Por ello, es una necesidad urgente dar solución a ese problema, que es una necesidad básica", manifestó.