

Armada publicó un comunicado oficial

Helicóptero naval realiza aterrizaje de emergencia en cercanías de la Isla Guarello tras falla técnica

● La institución activó de inmediato los protocolos de seguridad. Los tripulantes de la aeronave naval UH-05 resultaron ilesos tras la maniobra realizada en la zona austral del país.

Policial
policial@elpinguino.com

Una situación de alta complejidad, pero resuelta bajo estrictos parámetros de seguridad, se vivió la tarde de este domingo 12 de abril en la jurisdicción de la Tercera Zona Naval. Un helicóptero perteneciente a la Armada de Chile debió ejecutar un aterrizaje de emergencia mientras cumplía funciones en las cercanías de la Isla Guarello, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Según informó la institución a través de un comunicado oficial, el incidente ocurrió aproximadamente a las 13:15 horas. La aeronave involucrada, un modelo tipo UH-05, se encontraba operando en la zona cuando se detectó un

desperfecto técnico que obligó a los pilotos a tomar una decisión inmediata para resguardar la integridad del personal y la máquina.

Maniobra de precisión

Desde la Armada explicaron que la causa de la emergencia fue una anomalía en la planta motriz de la unidad. “La aeronave presentó una discrepancia en uno de sus motores, situación que motivó la aplicación de los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias”, detalló la Tercera Zona Naval.

Gracias al entrenamiento de la dotación, se logró ejecutar un “aterrizaje controlado en resguardo de la seguridad de la dotación y del material”, evitando consecuencias fatales en una zona geográfica caracterizada por su difícil acceso y condiciones climáticas cambiantes.

Sin lesionados

Tras el aterrizaje, se confirmó que el personal a bordo no sufrió daños físicos. La institución fue enfática en señalar que “todos los integrantes de la dotación se encuentran en buenas condiciones de salud, sin registrar lesiones”. El personal afectado ya se encuentra recibiendo el apoyo institucional correspondiente en la zona.

Investigación técnica

Actualmente, la Armada de Chile ha iniciado los protocolos de rigor para determinar las causas exactas de la falla en el motor del helicóptero UH-05. Para ello, se han dispuesto las coordinaciones necesarias para la “evaluación técnica de la aeronave y la continuidad de las operaciones” en el sector.



De este tipo sería el helicóptero que sufrió el problema que derivó en el aterrizaje de emergencia.

Finalmente, el mando naval reafirmó su compromiso con la vigilancia de los espacios marítimos bajo su jurisdicción, asegurando que operan bajo los más altos estándares de seguridad, incluso ante imprevistos de esta naturaleza. Se es-

pera que en las próximas horas se inicie el plan de recuperación de la aeronave desde el sitio del aterrizaje.