

Inversión Fril por más de \$92 millones

Municipio inicia obras de mejoramiento en la Octava Compañía de Bomberos

Con una inversión total de \$92.155.151, el municipio de Punta Arenas dio inicio a las obras de mejoramiento de la Octava Compañía de Bomberos, ubicada en el barrio 18 de Septiembre. El proyecto, financiado mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril), contempla un plazo de ejecución de 120 días, con trabajos programados entre enero y julio de 2026.

El alcalde Claudio Radoñich destacó que la iniciativa permitirá mejorar las condiciones internas del cuartel, especialmente en materia de calefacción. "Ahora comienzan las obras para que este lugar tan importante, que está en el corazón de un barrio emblemático como el 18 de Septiembre, cuente con una calefacción adecuada. Antes no estaba en buenas condiciones y, además, se incorporan cambios internos muy relevantes, como nuevas puertas y revestimientos", señaló.

Impacto positivo

Desde la compañía, su director, Carlos Oyarzún, valoró el impacto de las mejoras en el bienestar de los voluntarios, indicando que la mayor parte de la inversión está destinada



Comenzaron los trabajos de modernización del cuartel de la Octava Compañía de Bomberos, enfocados principalmente en mejorar la calefacción y las condiciones interiores para sus 45 voluntarios.

al sistema de calefacción, clave para enfrentar el invierno y apoyar a la guardia nocturna. Además, confirmó que el cuartel seguirá funcionando con normalidad durante las obras, gracias a la coordinación previa con la empresa a cargo. Actualmente, la Octava Compañía cuenta con 45 bomberos voluntarios.

En tanto, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el proyecto se enfoca principalmente en el mejoramiento interior del recinto, incluyendo el recambio completo del sistema de calefacción central. "La idea es po-

der terminar los trabajos hacia julio y entregar el cuartel completamente operativo a la compañía", indicó.

Las obras también consideran renovación de revestimientos en muros y cielos, pintura interior, reposición de piezas de madera en la escalera posterior, cambio de puertas y quincallerías, instalación de protecciones de acero inoxidable en accesos, reposición de cabinas de ducha, mejoramiento de aleros en la fachada principal, empavonado de ventanales y la adquisición de equipamiento, como una mesa de reuniones con sus sillas./LPA