

## Suspenden suministro de gas argentino en Ñuble y Biobío por incumplir estándar

El suministro de gas natural proveniente de Argentina fue suspendido en las regiones de Ñuble y Biobío, luego de detectarse que el combustible no cumple con los estándares exigidos por la normativa chilena.

La medida fue adoptada por Gasoducto del Pacífico, que procedió al cierre de una válvula en la frontera tras identificar parámetros fuera de especificación en el gas transportado. La situación fue calificada como un evento de "fuerza mayor" por In-

ergy Soluciones Energéticas, que advirtió que la interrupción rige desde este jueves y no tiene una fecha estimada de reposición.

Desde el Ministerio de Energía confirmaron que el gas "no cuenta con el estándar contratado" y señalaron que ya se están realizando gestiones con autoridades y empresas argentinas para restablecer el suministro en condiciones seguras.

El corte afecta, por ahora, principalmente al sector industrial, aun-

que la mayoría de las empresas cuenta con sistemas de respaldo que permiten mitigar impactos en la producción. Las autoridades esperan los resultados de estudios técnicos para determinar los riesgos asociados.

Desde el Ministerio de Energía confirmaron que el gas "no cuenta con el estándar contratado" y que ya se realizan gestiones con Argentina para restablecer el suministro en condiciones seguras. El corte

afecta principalmente al sector industrial, aunque existen sistemas de respaldo.

La situación generó reacciones políticas. Desde el oficialismo llamaron a la calma, asegurando que no habría impacto inmediato en el consumo residencial. Desde la oposición, en tanto, se solicitó la presencia de la ministra Ximena Rincón en la Comisión de Energía para explicar lo ocurrido y detallar medidas de contingencia.