

Fecha: 24-07-2025

Medio: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Supl.: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Tipo: Noticia general

Título: A ENAP POR ALZA DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ

Pág.: 58

Cm2: 796,7

VPE: \$ 896.303

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

Sin Datos

Sin Datos

☐ No Definida

FISCALIZACIÓN A ENAP POR ALZA DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ



Fiscalización a ENAP por alza de dióxido de azufre en Concón, Quintero y Puchuncaví

Una importante inspección realizó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la Refinería Aconcagua de ENAP, ubicada en Concón, luego de que se registrara un incremento significativo en los niveles de dióxido de azufre (SO_2) durante el pasado fin de semana. La medición fue detectada por la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire local.

¿Se cumplió el plan operacional?

La SMA explicó que el objetivo principal de esta fiscalización fue verificar si ENAP aplicó correctamente las medidas contempladas en su plan operacional, el cual está enmarcado dentro del Plan de Descontaminación Atmosférica que rige en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Contaminación sobre el nivel de alerta

Cristian Cáceres, delegado presidencial para la Gestión de la Crisis Socioambiental en la zona, confirmó que los niveles de dióxido de azufre sobrepasaron el umbral de "Alerta", lo que activó los protocolos establecidos y coordinaciones con las oficinas comunales de Gestión de Riesgos y Desastres.

Posible falla eléctrica habría detenido operaciones

Según información preliminar, las fuertes lluvias recientes podrían haber afectado los sistemas eléctricos de la refinería, provocando un corte de energía y la posterior paralización temporal de algunas uni-

Fecha: 24-07-2025

Medio: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Supl.: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Tipo: Noticia general

Título: A ENAP POR ALZA DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ

Pág.: 59

Cm2: 780,5

VPE: \$ 878.094

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

Sin Datos

Sin Datos

☐ No Definida

dades productivas. Este hecho también se encuentra bajo investigación.

Inspección en curso y recopilación de antecedentes

Desde la SMA se indicó que toda la información recopilada está siendo analizada para determinar si hubo algún incumplimiento del plan operacional. También se solicitó a ENAP la entrega de documentación para conocer con mayor precisión las condiciones operativas de la planta al momento del evento.

Se declara Alerta Ambiental en la zona

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso decretó Alerta Ambiental para las comunas afectadas, luego de que a las 10:00 horas del sábado se registrara un alza de SO_2 de $524 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en la estación de Concón. La alerta

se extendió por dos horas desde las 11:00.

Sin efectos graves en la salud, pero con recomendaciones

Aunque no se registraron aumentos en atenciones médicas ni denuncias por síntomas relacionados, las autoridades recomendaron limitar la actividad física intensa y preferir ejercicios livianos de corta duración para evitar posibles riesgos a la salud.

¿Qué es el dióxido de azufre (SO_2)?

El dióxido de azufre es un gas incoloro con un olor penetrante que puede causar irritación en ojos y vías respiratorias. Sus efectos son especialmente peligrosos para personas con enfermedades pulmonares o de edad avanzada.

