



## Rotura de matriz de gas provocó corte en la Avenida Michimalonco

En medio de unos trabajos de reparación en Avenida Michimalonco en San Pedro, a la altura del supermercado Santa Isabel una retroexcavadora habría provocado una rotura de una matriz gas, generando la evacuación preventiva del lugar.

Según se informó el incidente ocurrió durante la tarde y no se reportó

taron personas heridas. Tras lo sucedido acudieron al sitio del suceso voluntarios de Bomberos y Carabineros, quienes aislaron el lugar por unas tres cuadras para el trabajo de funcionarios de GasSur.

Debido a la emergencia vecinos optaron por salir de sus hogares, debido al potente olor a

gas. En paralelo se optó por cortar el tránsito en ese tramo de Avenida Michimalonco, lo que se prolongó por algunas horas, forzando que automovilistas tuvieran que buscar vías alternativas.

El incidente y la suspensión del paso de vehículos y la locomoción colectiva por el lugar causó un colapsó de calles

**15.40**

horas se generó el incidente durante unos trabajos en Avenida Michimalonco.

cercanas y hubo tacos kilométricos debido a la emergencia. ☺