

División Salvador: Develadoras imágenes dan cuenta de incidente en la planta de ácido de Potrerillos

A través de redes sociales, se informó sobre un incidente en la División Salvador de Codelco, ubicada en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, en la Región de Atacama. Se trata del colapso de la chimenea en la planta de ácido de Potrerillos.

En las imágenes se evidencia el derrumbe en el área FURE de la División de la estatal.

El incidente causó daños estructurales en la chimenea y cercanías, según registros en redes sociales; no se registraron lesiones humanas.

Cabe destacar que, la chimenea forma parte de la planta industrial —no la zona patrimonial— ubicada en el sector FURE, usada para el abatimiento de gases en la fundición. La infraestructura tiene más de 98 años de historia, remontándose a la época de Andes Copper en 1927.

