

Autoridad Marítima de Valparaíso rescata a pescadores que colisionaron en la bahía de Concón

Personal de la Capitanía de Puerto de Valparaíso acudió a una emergencia en la que dos personas resultaron con lesiones leves y una embarcación quedó volcada.

Durante la madrugada del miércoles 4 de febrero se registró una colisión entre dos embarcaciones menores en las cercanías de la bahía de Concón, específicamente en el sector próximo a Caleta San Pedro. El accidente ocurrió mientras ambas naves se encontraban en navegación, generando una situación de riesgo para sus tripulantes.

A las 06:00 horas, uno de los propios involucrados realizó un llamado al número de emergencias marítimas 137, alertando a la Autoridad Marítima sobre lo ocurrido y solicitando apoyo inmediato. Tras recibir la comunicación, la Capitanía de Puerto de Valparaíso activó de forma oportuna sus protocolos de

emergencia, despachando dos unidades marítimas al lugar con el objetivo de evaluar la magnitud del accidente, prestar auxilio a los afectados y asegurar la zona.

Una vez en el sitio del suceso, el personal naval constató que, producto de la colisión, dos tripulantes resultaron con lesiones de carácter leve. Así lo informó el Capitán de Puerto de Valparaíso, Capitán de Fragata Jacob Silva, quien detalló que ***“uno de los afectados presentaba una lesión facial con sangrado visible, mientras que el segundo manifestaba dolores en distintas partes del cuerpo, atribuibles al impacto entre las embarcaciones”***.

Ambos pescadores fueron asistidos inicialmente en el lugar y



posteriormente trasladados por una embarcación de apoyo hasta Caleta Higuierillas. En dicho sector desembarcaron y fueron derivados a un centro asistencial cercano para someterse a una evaluación médica preventiva, con el fin de descartar lesiones de mayor gravedad y verificar su estado de salud general.

En relación con los daños materiales, la Autoridad Marítima informó que una de las embarcaciones involucradas quedó volcada y semi hundida, sin tripulación a bordo. Actualmente, la nave permanece a la espera de la llegada de personal espe-

cializado y de los medios marítimos necesarios para intentar su reflotamiento, resguardando la seguridad de la navegación y evitando posibles riesgos para el entorno marino.

Finalmente, desde la Autoridad Marítima reiteraron el llamado a pescadores artesanales y navegantes a extremar las medidas de seguridad durante las faenas y desplazamientos por el litoral, mantener una vigilancia permanente, respetar las normas de tránsito marítimo y cumplir con la normativa vigente, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida humana en el mar.