



Alarma por derrumbe al interior de Portal El Belloto



El centro comercial informo que se activaron los protocolos de emergencia y que una persona fue derivada preventivamente a la ACHS

El centro comercial Portal El Belloto, en la comuna de Quilpué, entregó una declaración pública tras el desprendimiento ocurrido pasado el mediodía de este lunes, cuando una parte del techo cayó sobre un módulo comercial tipo "isla", correspon-

diente a la marca Pandora.

En el comunicado, la administración —Cenco Belloto— señaló que se trató del "desprendimiento acotado de un cielo falso ubicado sobre un módulo comercial" y que actualmente se encuentran recopilando antecedentes para esclarecer las causas del incidente.

Asimismo, detallaron que tras lo ocurrido "se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia establecidos", implementando medidas preventivas en el área involucrada.

Respecto de posibles afectados, informaron que "sólo una persona del módulo afectado fue evaluado de manera preventiva y derivado a la Asociación Chilena

de Seguridad (ACHS) para su revisión médica", tratándose preliminarmente de una lesión leve.

Desde la administración añadieron que el sector se encuentra delimitado y que se han dispuesto acciones para resguardar la seguridad de visitantes, locatarios y colaboradores, además de colaborar con el Cuerpo de Bomberos de Quilpué y Seguridad Municipal en las labores en curso.

El hecho generó la movilización de equipos de emergencia y mantiene restringida el área afectada mientras se desarrolla la investigación interna para determinar responsabilidades y eventuales medidas adicionales.