

Chilquinta cambió postes y podó árboles en Hijuelas

Exitosa intervención de gran magnitud, tuvo como objetivo fortalecer la red eléctrica y seguridad en sector de Hualcapo.

Redacción
 La Estrella Quillota-Petorca

Un operativo de gran envergadura, por parte de Chilquinta, se realizó en el sector de Hualcapo, en la comuna de Hijuelas. La idea era reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la seguridad para la comunidad.

La intervención implicó un importante despliegue de cuadrillas técnicas, equipos especializados y coordinación con autoridades, permitiendo desarrollar los trabajos de manera planificada y segura. Asimismo, se ejecutó el recambio varias estructuras, para fortalecer la red eléctrica local.

Juan Carlos Jaque, Jefe de Mantenimiento de Quillota Chilquinta Distribución, sostuvo que "esta es una intervención mayor para intervenir más de 30 estructuras, cambiando crucetas de madera a acero galvanizado, para evitar fallas durante el invierno, y también nos encontramos realizando un cambio de un poste en mal estado, junto con el cambio de red. Lo más importante es que esta obra se logró también por la comu-



TAMBIÉN SE TRABAJÓ EN LA PODA DE ÁRBOLES PARA EVITAR CÁIDAS EN EL INVIERNO.

nicación y el trabajo en conjunto con los vecinos y las autoridades".

Sebastián Masman, Presidente de la Junta de Vecinos de Hualcapo destacó que la buena disposición de Chilquinta.

"Como comunidad rural es muy importante tener este tipo de trabajo, ya que sufrimos bastantes afectaciones, ya sea en invierno y en verano, por el tema de la naturaleza. Por eso agradecemos que Chilquinta se haya preocupado y esté haciendo este tre-

mendo operativo, para mantener todo como corresponde".

El operativo contempló la poda y tala preventiva de árboles de grandes dimensiones -principalmente en las inmediaciones de la Escuela de Hualcapo- con el objetivo de evitar la caída de ramas sobre el tendido eléctrico y prevenir riesgos para estudiantes, docentes y vecinos del sector.

"Ejecutamos un trabajo de alta complejidad para intervenir árboles de

gran envergadura, los cuales se encuentran en un estado bastante complejo, debido a su condición fitosanitaria. Por lo mismo, tienen un riesgo importante de caída hacia la instalación eléctricas", declaró Piero Spinelli, Ingeniero en Sustentabilidad Operacional.

Desde la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad de Hijuelas se indicó que se verificó que las especies en cuestión estaban muy deterioradas. ☀