



CEDIDA

EN EL SECTOR SE REALIZAN TRABAJOS EN LA RUTA A-457.

# Geoglifos de Arikuida: Vialidad dice que se ha implementado manejo arqueológico

Luego de darse a conocer daños en los geoglifos de Arikuida, que se habrían originado producto de trabajos en la conservación de la ruta A-457 en la comuna de Huara, desde la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas señalaron que, desde el inicio de los trabajos en octubre de 2025, se constató la exis-

tencia de daños en las inmediaciones del camino previos a los trabajos. “Ante esta situación, se solicitó de inmediato un registro audiovisual del estado inicial para verificar las condiciones del terreno al momento de la entrega, además de un Plan de Manejo. Se trata de una obra de conservación ejecutada

estrictamente sobre un trazado existente. El área de trabajo se suscribe exclusivamente al camino ocupado antes del inicio de la obra para mejorar la seguridad vial, sin contemplar ninguna ampliación fuera del trazado actual ni intervenciones fuera de la faja vial existente. Durante la ejecución, se han imple-

mentado con rigor las medidas del Plan de Manejo Arqueológico, dando estricto cumplimiento a la normativa de protección del patrimonio”, comentaron. Finalmente, señalaron que la dirección regional ha solicitado un informe técnico detallado a profesionales arqueólogos para evaluar la situación.

