

Frontel refuerza instalaciones eléctricas en Mulchén con operativo de inspección a la red

Con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad del suministro eléctrico Frontel realizó una inspección de instalaciones eléctricas en gran parte del área urbana de la comuna de Mulchén. Esta intervención realizada por brigadas técnicas de la distribuidora tuvo por objetivo inspeccionar el estado de la red de distribución y de los servicios domiciliarios en

la zona, que representen un riesgo para los vecinos, y que en algunos casos se traducen en sobreconsumo de energía y en la posibilidad de provocar accidentes eléctricos, lo que permitirá mejorar tanto la continuidad como la calidad del servicio y reducir interrupciones del suministro a los vecinos.

La compañía expuso que esta acción se enmarca en tres pilares

fundamentales para la distribuidora y su operación a nivel regional, donde destacó el "cuidar a las personas, eliminando condiciones de riesgo eléctrico en sectores residenciales; mejorar y mantener la calidad del servicio, mediante infraestructura más segura y moderna".

A lo anterior, desde la compañía precisaron que "mediante es-

te tipo de acciones en terreno, Frontel busca prevenir riesgos eléctricos en los hogares y fortalecer el vínculo con la comunidad. Gracias al trabajo de sus equipos técnicos, las familias beneficiadas ahora cuentan con un suministro más seguro y confiable, respaldado por una supervisión constante y profesionales comprometidos con su bienestar".



Brigadas de la compañía se desplegaron por la zona urbana.