



## Chocan subestación de distribución eléctrica y dañan ocho postes

Durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo, ocurrió un accidente de tránsito en el que un conductor chocó y derribó una subestación de distribución eléctrica, ubicada en calle Pedro de Valdivia, esquina Presbítero Ramírez.

Según la compañía de distribución eléctrica CGE, el impacto dañó ocho postes de la red de distribu-

ción y el transformador que suministra energía al sector, provocando un corte de suministro eléctrico.

CGE activó un plan de contingencia para reducir la zona afectada por la interrupción del servicio. Los trabajos de reconstrucción de la red destruida se extendieron durante toda la jornada de ayer, hasta la reposición del suministro eléctrico.

# 142

**postes de alumbrado público fueron chocados en la región el año pasado.**

Cabe destacar que solo durante el año 2025, en la Región de Arica y Parinacota se registraron 142 postes chocados y derribados en accidentes de tránsito. Estos incidentes afectaron el suministro eléctrico de casi 95.000 clientes, posicionando a la comuna como una de las áreas urbanas con mayor frecuencia de este tipo de emergencias a nivel nacional. 🌟



EL IMPACTO DAÑÓ AL TRANSFORMADOR Y OCHO POSTES.