

# Presentarán querellas contra responsables de nuevo colapso de alcantarillado

Es el segundo incidente en menos de una semana en la intersección de Tadeo Haenke con Rancagua

Daniela Ortega Novoa  
 daniela.ortega@estrellaiquique.cl

Una nueva rotura en la tubería que transporta residuos hacia la planta de la Península de Cavancha movilizó a las autoridades sanitarias y a la empresa Aguas del Altiplano, activándose planes de contingencia para mitigar el impacto ambiental y resguardar la salud de transeúntes y residentes del cuadrante comprendido entre las calles Tadeo Haenke y Rancagua.

El primer incidente se registró el 20 de mayo, ocasión en que la sanitaria efectuó reparaciones en la red afectada. En esta segunda emergencia, Aguas del Altiplano explicó que debido a la presencia de espuma en la red de alcantarillado, se produjo un rebalse "en el sector de calle Tadeo Haenke con Rancagua, lo que obligó al cierre preventivo del tránsito en dicha intersección".

La empresa indicó que activó de inmediato su

protocolo de emergencia, desplegando equipos técnicos en terreno para contener el evento. Asimismo, informó que se tomaron muestras para determinar la naturaleza del problema, en caso de corresponder al vertimiento de sustancias distintas a aguas servidas de tipo doméstico. "Adicionalmente, y producto de las inspecciones en las instalaciones, se detectó la intervención de terceros en el ducto de bajada desde Alto Hospicio a Iquique, razón por la cual se presentarán las querellas correspondientes contra quienes resulten responsables", señalaron.

Desde la sanitaria detallaron que se enviaron cuadrillas operativas para controlar la situación y ejecutar labores de limpieza y sanitización. "Aguas del Altiplano continuará investigando este hecho para esclarecer sus causas y eventuales responsabilidades. Asimismo, reitera la importancia de hacer un uso adecuado de la red de alcan-



ES EL SEGUNDO INCIDENTE EN MENOS DE UNA SEMANA.

## 20

mayo fue la primera ocasión donde se produjo esta situación en Tadeo Haenke.

tarillado, evitando el vertimiento de productos o sustancias distintas a aguas servidas de tipo doméstico, ya que estas prácticas pueden alterar

su funcionamiento y generar situaciones que afectan a toda la comunidad", añadieron.

### SANITIZACIÓN

Por su parte, la seremi de Salud de Tarapacá, Ximena Muñoz, informó que durante la mañana de este miércoles equipos de la autoridad sanitaria se desplegaron en el sector de Tadeo Haenke. "Desde un primer momento mantuvimos coordinación con la

Superintendencia de Servicios Sanitarios, organismo que lidera y fiscaliza este tipo de contingencias. En este contexto, se instruyó a la empresa sanitaria realizar labores de limpieza, sanitización y trabajos provisorios en la red afectada, implementándose medidas de control en el sector", afirmó.

La autoridad precisó que la cartera ha ejecutado las acciones dentro de su ámbito de competen-

cia, manteniendo un monitoreo permanente de la evolución del evento y evaluando eventuales riesgos para la salud de la población. "Junto con ello, hacemos un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de autocuidado, evitando el contacto directo con el agua o espuma presente en el sector intervenido. Asimismo, se recomienda no transitar por el área afectada y seguir las indicaciones de los equipos en terreno", indicó.

Muñoz agregó que la exposición directa a este tipo de contaminación podría provocar molestias leves, como irritación en ojos, nariz o garganta, dolor de cabeza, náuseas o irritación cutánea, especialmente en personas más sensibles o con enfermedades respiratorias preexistentes. "En caso de presentar síntomas persistentes tras una exposición directa, se recomienda acudir al centro de salud más cercano", señaló.

Finalmente, la seremi de Salud aseguró que, hasta el momento, no se han registrado cuadros de salud asociados a este rebalse. ☺