

Fecha: 21-04-2026

Medio: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Supl.: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Tipo: Noticia general

Título: Caos en Concón: Av. Magallanes Concón sigue cerrada tras caída de poste y cables en plena emer-

Pág.: 59

Cm2: 756,1

VPE: \$ 850.631

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

Sin Datos

Sin Datos

No Definida

# Caos en Concón: Av. Magallanes Concón sigue cerrada tras caída de poste y cables en plena emer-



**L**a Av. Magallanes Concón continúa siendo foco de preocupación tras una nueva interrupción del tránsito provocada por la caída de un poste y cables en plena vía, agravando la situación generada por la reciente rotura de matriz de agua en el sector.

Durante la jornada, el tránsito de subida para camiones y vehículos fue nuevamente suspendido debido al deslizamiento de un poste que terminó colapsando producto del reblandecimiento del terreno y el peso del cableado de telecomunicaciones. Este incidente se suma a los daños estructurales registrados en días anteriores, manteniendo en alerta a autoridades y residentes.

## **Av. Magallanes Concón: restricción total de tránsito**

La Av. Magallanes Concón se mantiene completamente inhabilitada en dirección al oriente, específicamente entre Avenida Concón Reñaca Oriente y calle Chañarci-

llo. Esta restricción responde a los trabajos de emergencia que se están ejecutando para recuperar la conectividad del sector.

Las labores incluyen la reposición de la capa asfáltica y la reparación de la red sanitaria afectada tras el socavón y la inundación ocurridos el pasado 7 de abril. Equipos técnicos trabajan de manera intensiva para restablecer las condiciones normales de circulación, aunque no se ha informado un plazo definitivo para la reapertura.

El escenario actual en la Av. Magallanes Concón es resultado de una combinación de factores. Por un lado, la rotura de la matriz de agua generó un importante debilitamiento del suelo. Por otro, el peso acumulado de los cables de comunicación contribuyó al colapso del poste, que terminó inclinándose peligrosamente hacia la calzada.

Este tipo de situaciones no solo afecta la infraestructura vial, sino que también compromete servicios básicos. La presencia de cables en el suelo, ya sean eléctricos o de telecomunica-

Fecha: 21-04-2026

Medio: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Supl. : Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Tipo: Noticia general

Título: **Caos en Concón: Av. Magallanes Concón sigue cerrada tras caída de poste y cables en plena emer-**

Pág. : 60

Cm2: 748,8

VPE: \$ 842.365

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

Sin Datos

Sin Datos

No Definida

ciones, representa un riesgo significativo tanto para conductores como para peatones.

Uno de los principales peligros en la Av. Magallanes Concón es la caída de cables sobre la vía. Aunque en muchos casos corresponden a líneas de telecomunicaciones, las autoridades insisten en que deben ser tratados siempre como si estuvieran energizados.

El contacto con cables caídos puede provocar accidentes graves, incluyendo electrocución. Por esta razón, se recomienda evitar completamente el sector y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia que se encuentran trabajando en el lugar.

Además, se han reportado posibles interrupciones en el suministro eléctrico en zonas cercanas, lo que incrementa la preocupación de los vecinos ante la prolongación de la emergencia.

Ante el cierre prolongado de la Av. Magallanes Concón, las autoridades han sugerido utilizar rutas alternativas para evitar congestión. Entre ellas, se recomienda preferir la vía de Primera Transversal como opción principal para desviar el tránsito.

Equipos municipales, junto a personal policial, se mantienen desplegados en el sector para coordinar el retiro de cables y resguardar la seguridad de los transeúntes. La situación sigue siendo monitoreada constantemente debido al riesgo que implica la inestabilidad del terreno.

Se hace un llamado a la comunidad a respetar los desvíos establecidos y a mantenerse informados sobre el estado de la vía, ya que cualquier cambio en las condiciones podría modificar las medidas adop-

tadas.

La Av. Magallanes Concón permanece cerrada en dirección al oriente entre Avenida Concón Reñaca Oriente y Chañarcillo. El origen del problema se remonta a la rotura de una matriz de agua que provocó inundación y socavón el 7 de abril.

El colapso del poste fue consecuencia del terreno debilitado y la carga de cables. Actualmente, se desarrollan trabajos de reposición de asfalto y reparación de la red sanitaria.

Existe presencia de cables caídos en la vía, lo que representa un riesgo eléctrico. Las autoridades recomiendan evitar el sector y utilizar rutas alternativas como Primera Transversal.

Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona sin un plazo definido para la normalización total del tránsito.

El prolongado cierre de la Av. Magallanes Concón ha generado un impacto significativo en la movilidad local, afectando tanto a residentes como a transportistas que utilizan esta vía como conexión clave dentro de la comuna.

El flujo vehicular se ha visto desviado hacia rutas secundarias, aumentando los tiempos de desplazamiento y generando congestión en sectores aledaños. Asimismo, comerciantes del área han manifestado preocupación por la disminución en la circulación de clientes.

Mientras continúan las labores de reparación, la comunidad permanece atenta a la evolución de los trabajos, esperando una pronta solución que permita restablecer la normalidad en uno de los puntos más transitados de Concón.