

[DESPRENDIMIENTO EN BARRIO CASTREÑO]



UNA VIVIENDA Y UNA BODEGA ESTÁN EN RIESGO POR LA REMOCIÓN EN MASA QUE SE PRODUJO LA MAÑANA DE AYER EN CALLE FACUNDO PÉREZ EN QUINTA RAMOS EN CASTRO.



FOTOS: CAROLINA LARENAS Y RR. 55.

Vecinos del sector Quinta Ramos, específicamente del final del pasaje Facundo Pérez, enfrentan el riesgo de otros derrumbes luego que ayer se desprendiera material de la ladera. Desde el municipio se indicó que solicitará la asistencia técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).



EN AGOSTO DEL AÑO PASADO SE PRODUJO EL PRIMER EVENTO EN EL SECTOR CASTREÑO.



DESDE ARRIBA SE VE EL LODAZAL DEL DESNIVEL.



PARTE DEL CERCO DE UNA VIVIENDA QUEDÓ EN EL AIRE.



TRABAJADORES DE DISTINTAS ENTIDADES LLEGARON AL LUGAR.



SEÑALES DE PELIGRO FUERON INSTALADAS EN LAS CERCANÍAS.