


Alarma por derrumbe al interior de Portal El Belloto



El centro comercial inform  que se activaron los protocolos de emergencia y que una persona fue derivada preventivamente a la ACHS

El centro comercial Portal El Belloto, en la comuna de Quilpu , entreg  una declaraci n p blica tras el desprendimiento ocurrido pasado el mediod a de este lunes, cuando una parte del techo cay  sobre un m dulo comercial tipo "isla", correspon-

diente a la marca Pandora.

En el comunicado, la administraci n —Cenco Belloto— se al  que se trat  del "desprendimiento acotado de un cielo falso ubicado sobre un m dulo comercial" y que actualmente se encuentran recopilando antecedentes para esclarecer las causas del incidente.

Asimismo, detallaron que tras lo ocurrido "se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia establecidos", implementando medidas preventivas en el  rea involucrada.

Respecto de posibles afectados, informaron que "s lo una persona del m dulo afectado fue evaluado de manera preventiva y derivado a la Asociaci n Chilena

de Seguridad (ACHS) para su revisi n m dica", trat ndose preliminarmente de una lesi n leve.

Desde la administraci n a dieron que el sector se encuentra delimitado y que se han dispuesto acciones para resguardar la seguridad de visitantes, locatarios y colaboradores, adem s de colaborar con el Cuerpo de Bomberos de Quilpu  y Seguridad Municipal en las labores en curso.

El hecho gener  la movilizaci n de equipos de emergencia y mantiene restringida el  rea afectada mientras se desarrolla la investigaci n interna para determinar responsabilidades y eventuales medidas adicionales.