

Fecha: 03-03-2026
 Medio: La Estrella de Valparaíso
 Supl.: La Estrella de Valparaíso
 Tipo: Noticia general
 Título: Desprendimiento sobre módulo de Portal El Belloto dejó persona lesionada

Pág.: 4
 Cm2: 444,4
 VPE: \$ 609.738

Tiraje: 16.000
 Lectoría: 82.502
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Desprendimiento sobre módulo de Portal El Belloto dejó persona lesionada

El incidente ocurrió pasado el mediodía en el centro comercial quilpuéino y el video de lo sucedido se viralizó rápidamente.

Marialejandra Rozas
 La Estrella de Valparaíso

Un incidente estructural se registró pasado el mediodía de este lunes 2 de marzo al interior del centro comercial Portal El Belloto, en la comuna de Quilpué. El incidente se produjo debido al desprendimiento de parte del cielo falso sobre un módulo comercial. El hecho dejó como resultado a una persona evaluada de manera preventiva, sin que se reportaran lesionados de gravedad.

A través de una declaración pública, Cenco Bello, propietario y administrador del lugar, lamentó lo ocurrido e informó que se encuentran recopilando todos los antecedentes necesarios para esclarecer las causas del hecho.

Tras el incidente, la compañía activó de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia establecidos, aplicando las medidas preventivas corres-



ESTA ES LA ISLA DE LA MARCA PANDORA QUE RESULTÓ CON DAÑOS ESTRUCTURALES TRAS LA CAÍDA DEL CIELO FALSO EN PORTAL BELLOTO DE QUILPUÉ.

pondientes en el área afectada. Según detalló la administración del recinto, solo una persona del módulo involucrado debió ser evaluada de manera preventiva y fue derivada a la Asociación Chilena de Se-

guridad para su revisión médica. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la lesión fue catalogada como leve.

Asimismo, se informó que el sector afectado fue delimitado y que se dispu-

sieron todas las acciones necesarias para resguardar la seguridad de visitantes, locatarios y colaboradores del centro comercial.

En paralelo, Cenco Bello señaló que se encuentra colaborando activa-



RETIRO DE ESCOMBROS OCASIONADOS POR EL DESPRENDIMIENTO.

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

En diversos sitios informativos y redes sociales se difundieron imágenes y videos del incidente, en los que se observa a trabajadoras saliendo del módulo afectado tras el desprendimiento. Las publicaciones generaron una amplia reacción de usuarios, con comentarios que apuntaron a una eventual falta de mantención en la techumbre del recinto, mensajes de apoyo a la trabajadora lesionada y críticas de personas que señalaron que varios testigos optaron por grabar la situación en lugar de prestar ayuda.

mente con Bomberos y con Seguridad Municipal, organismos que concurrieron al lugar para apoyar las labores operativas y la investigación correspondiente.

Desde la empresa reiteraron su compromiso con la seguridad al interior del recinto, mientras continúan las indagatorias para determinar las circunstancias que originaron el desprendimiento.

Desde la Cuarta Compañía de Bomberos de Quilpué se informó que a las 12:43 horas se despachó la máquina 43 de rescate has-

ta el recinto. Al llegar al lugar, el personal constató que parte de la estructura colapsó sobre la isla de la marca de joyas Pandora, donde se encontraban tres trabajadoras. Sin embargo, solo una de ellas resultó lesionada y fue trasladada de manera preventiva a un centro asistencial a través de la Mutual de Seguridad. Bomberos trabajó en el control de fugas de agua, corte de suministro eléctrico y retiro de material con riesgo de caída, en un área aproximada de 75 metros cuadrados. 🚒