

Vecinos de Línea Balmaceda denuncian baches y grave deterioro en ruta V-56

CONECTIVIDAD. *Los residentes exigen el mantenimiento urgente, debido a que el agua lluvia oculta las grietas.*

Los residentes del sector Línea Balmaceda denunciaron el daño estructural de la calzada que conecta a Las Quemadas con Puerto Varas. Los habitantes del área reportaron la presencia de un bache en la superficie de la ruta V-56, condición que genera riesgo de


siniestros de tránsito para los automovilistas que utilizan el trazado.

El riesgo de este socavón aumenta debido a su profundidad y a que el agua lluvia acumulada impide observarlo. Las imágenes captadas en el lugar evidencian que el desnivel per-

manece cubierto, lo que impide que los automovilistas lo detecten a tiempo. Esta situación climática y de infraestructura incrementa las posibilidades de provocar daños mecánicos o accidentes viales en el tramo.

Según los residentes, este forado se suma a otros eventos

en la carretera. Quienes transitan diariamente por el lugar aseguran que existen otros socavones en distintos puntos de la misma ruta V-56, lo que configura un escenario de deterioro generalizado en el asfalto. Ante la inminencia de un siniestro vial, la comunidad solicitó públicamente la intervención de la autoridad del MOP a cargo de ejecutar la mantención de las vías regionales. C3



CON UNA EVIDENTE IMPERFECCIÓN SE ENCUENTRA LA CALZADA.