



Así luce una rueda del rover Curiosity tras 14 años en Marte

Una imagen del rover Curiosity desde Marte, publicada por la NASA, revela una rotura grave en las bandas de rodadura de su rueda central derecha. El hallazgo confirma el avance del deterioro que los científicos monitorean desde 2013 y plantea la pregunta sobre cuánto tiempo más podrá operar el robot en el planeta rojo.

El Curiosity, un rover o vehículo explorador, aterrizó en agosto de 2012 en el cráter Gale de Marte, diseñado para una misión de solo dos años. Sin embargo, sigue operativo 14 años después y ha recorrido unos 36,6 kilómetros sobre la superficie marciana.