

Cámara eléctrica subterránea explotó en Avenida Cerro Paranal

Vecinos describieron parpadeos de luz, vibraciones y un fuerte estruendo.

Una explosión se registró en el sector sur de la ciudad de Antofagasta.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, específicamente en la Avenida Cerro Paranal, lugar donde los vecinos del sector alertaron sobre la presencia de humo minutos antes de ocurrida la detonación.

Se trató de una cámara eléctrica subterránea, la que explotó en plena vía pública.

Según los antecedentes el incidente no dejó lesionados, información entregada posteriormente por el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

Un registro audiovisual del momento evidencia el humo que emanaba desde la vía pública de la cámara previo a la explosión.

Según las imágenes



La explosión se registró la noche de este miércoles, en el sector sur de Antofagasta.

que se difundieron a través de las redes sociales, la potencia del estallido alcanzó varios metros de altura y, según testigos, pudo haber generado consecuencias de mayor gravedad, producto de que en ese momento circulaban familias por el sector residencial.

Al lugar también llegó personal de la Compañía General de Electricidad (CGE) para normalizar la situación y evaluar los daños en la infraestructura eléctrica.

A raíz de la explosión, el diputado Sebastián Videla (Ind) calificó el incidente como "grave" y adelantó ac-

ciones formales.

"Otro registro de grave explosión en cámara eléctrica subterránea, sector Cerro Paranal, en Antofagasta. Esto es grave. Aquí está en riesgo la vida de nuestra gente. Solicitaré investigación", señaló el parlamentario.