

Fecha: 30-05-2025
 Medio: El Llanquihue
 Supl.: El Llanquihue
 Tipo: Noticia general
 Título: Un derrumbe corta el camino entre Caleta Puelche y Cochamó

Pág.: 6
 Cm2: 265,9
 VPE: \$ 291.390

Tiraje: 6.200
 Lectoría: 18.600
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Un derrumbe corta el camino entre Caleta Puelche y Cochamó

ruta V-69. El deslizamiento de más de 3.000 cubos de material ocurrió la tarde del miércoles. Esperan hoy tener despejada la vía, lo que dependerá del tiempo.

Redacción

cronica@diariollanquihue.cl

A última hora de este miércoles, la ruta V-69, que conecta Cochamó con el sector de Caleta Puelche, se vio afectada por una remoción en masa que cortó completamente el camino, luego de que más de 3.000 cubos de material se desplazaran.

Ante esta situación, las autoridades gubernamentales iniciaron su despliegue en terreno para analizar el incidente e iniciar las labores de despeje.

En esta línea, los secretarios regionales ministeriales (seremis) de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, encargados de coordinar la respuesta a esta emergencia, se dirigieron al punto afectado. El titular de Obras Públicas accedió al lugar desde Cochamó, mientras que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones lo hizo por la ruta desde Caleta Puelche.

Durante la visita a terreno, en la que también participó el alcalde de Cochamó junto a su equipo técnico, se determinó que, debido a las características del derrumbe, los trabajos de despeje se extenderán hasta al menos hoy. No obstante, debido a las condiciones climáticas, dichas labores incluso



CON MAQUINARIA PESADA SE TRABAJABA AYER EN ESTE PUNTO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS.

podrían prolongarse, por lo que se recomienda estar atentos a la información que entregarán los organismos gubernamentales.

“Hay trabajos pendientes por esta remoción, que estimamos podrían estar listos mañana (hoy) viernes, si todo evoluciona favorablemente. Estos deslizamientos son propios de obras de esta naturaleza y en este tipo de geografía, por lo que pueden volver a ocurrir. Hay que estar atentos. Por ello, pedimos paciencia a los usuarios que transitan por esta ru-

ta, porque queremos habilitarla cuando las condiciones de seguridad lo permitan”, señaló Juan Fernando Alvarado, seremi de Obras Públicas.

Por su parte, Pablo Joost, seremi de Transportes y Telecomunicaciones, quien visitó el punto afectado en compañía del alcalde de Cochamó desde el sector de Caleta Puelche, constató un panorama similar al observado por su homólogo de Obras Públicas.

Respecto al transporte en el sector, el seremi Joost señaló: “Como ministerio, hemos

implementado una serie de medidas para que los servicios subsidiados faciliten que los vecinos y vecinas del sector La Lobada hacia Río Puelo puedan utilizar un servicio subsidiado que extenderá su recorrido”, expresó el titular regional de Transportes y Telecomunicaciones.

Ambas autoridades hicieron un llamado a la población a actuar con precaución y a respetar la zona del derrumbe mientras continúan las labores de despeje, a fin de evitar accidentes.

CS