

Fecha: 03-03-2026
 Medio: El Mercurio de Valparaíso
 Supl. : El Mercurio de Valparaíso
 Tipo: Noticia general
 Título: **Colapso estructural en centro comercial deja a mujer herida**

Pág. : 5
 Cm2: 177,6

Tiraje: 11.000
 Lectoría: 33.000
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Colapso estructural en centro comercial deja a mujer herida

QUILPUÉ. Cielo falso cayó sobre módulo con tres personas en su interior. No se descarta posible fatiga de material.

Una mujer resultó ayer lesionada tras caer sobre ella parte de un cielo falso que, por causas que son investigadas, colapsó al interior del centro comercial Portal El Belloto, en Quilpué.

La caída de la estructura se suscitó pasadas las 12.30 horas

en uno de los pasillos peatonales del recinto, que en esos momentos se encontraba en pleno funcionamiento, impactando el material desprendido sobre un módulo de la joyería Pandora, en cuyo interior se encontraban tres trabajadoras, resultando una de ellas lesiona-

da, por lo que fue trasladada hasta un recinto asistencial con diagnóstico reservado.

Ante la emergencia, se solicitó la concurrencia del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, que despachó una unidad de la Cuarta Compañía, desplegando sus voluntarios diversas ac-



COLAPSO SE PRODUJO EN EL CENTRO COMERCIAL PORTAL EL BELLOTO.

ciones con el fin de asegurar la zona afectada y, sobre todo, revisar el área ante la posibilidad de haber personas atrapadas o indicios de alguna fuga, situación que obligó a suspender el suministro eléctrico y de agua como medida de prevención.

La superficie colapsada se estimó en poco más de 70 metros cuadrados.

El procedimiento de Bomberos se extendió hasta pasadas las 13.00 horas, quedando la zona comprometida aislada del tránsito peatonal. Sobre la posible causa del colapso estructural, no se descarta una probable fatiga de material. C3